

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☐ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:  
Nom, Prénom: S. H. VESTIND  
N° de TVA: CST 237 852  
ou n° de la carte d'identité  
Distributeur:  
Compteur: n°: index:  
Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: B733 1762  
Membre n°:  
Installation: Nom: APP. F 2e étage  
Adresse: 125 rue des Aubréins  
5200 ERRENT  
Date de visite: 24/02/2012  
Propriétaire ou Mandataire: Tél.:  
Nom, Prénom: S. H. VESTIND  
Adresse: 95 AV Jean Van der Burgh  
Demandeur: 5200 Jambes

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire  
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de: 230 V, AC, Protection branchement: N/A A Type: N/A  
Description du branchement: Aérien Type câble: ERVO Section: 6 x 25 mm<sup>2</sup>  
Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 10  
Type de prise de terre: piquets Résistance de dispersion: 10 Ohms Isolement général: 1 M Ohms

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Non Schémas</u>		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

NEANT

Le différentiel général ~~était~~ - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 24/02/2012 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
L'INSTALLATION - ~~ETAIT~~ - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le  
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: .....

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général  
Nom, N° Agent, Signature



Marian PAULIX  
Agent 1733