Organisme de contrôle agréé Installations électriques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629 www.acavzw.be / info@acavzw.be Numéro de TVA: BE 0811 407 869

161006199

Réf: 2020020425

Jour

RAPPORT D'UN EXAMEN DE CONFORMITE AVANT MISE EN USAGE ET/OU VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION ET TRES BASSE TENSION

Données générales

Lieu du contrôle: Rue du Sondart 19 étage 2, 7500 TOURNAI

Propriétaire: SPRL IMMOBILIERE ABITA

Client: Immo Abita, Avenue des Cerisiers 95, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Type de locaux: Appartement GRD: **ORES** Tarif:

Code EAN de l'installation: 541 44 5370388 91903 N° compteur: Index: kWh

Installateur:

N° TVA: Émis à: le / ou n° carte ID:

Patrick Palm Agent-visiteur: Date du contrôle: 17/02/2020

Type de contrôle

Conformément aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) - Procédure interne QPRO/ELE/001					
Type de contrôle:	Art. 271/271bis Contrôle périodique	Protection contre les chocs électriques par contacts indirects:			
Info complémentaire:	Contrôle périodique + Art. 278	Art. 86 Locaux ou emplacements domestiques			
Réinspection à:	1	(réseau TT - alimentation de l'installation via compteur électrique)			

Données générales de l'installation électrique

Tension nominale: 3 x 230V Courant nominal max: 32 A Courant nominal sécurité principale: 25.00

Section du câble d'arrivée: 4X10 mm² VFVB Type:

Barre ou piquet de terre Prise de terre: Section:

Conducteur de terre: 16 mm²

Différentiel principal - In: 40 A Sensibilité DI: 300 mA Nombre de pôles: 4

Différentiel(s) principal(s) extra: Différentiel secondaire - In: 40 A

Sensibilité DI : 30 mA Nombre de pôles: 4

Différentiel(s) secondaire(s) extra:

Nombre de circuits: 12 Nombre de coffrets: 2

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion:	21 Ohm	Protection contre les contacts indirects:	En ordre	Plombage du différentiel:	En ordre
Isolement générale:	0.7 MOhm	Fonctionnement différentiel - Bouton test:	En ordre	Etat du matériel electrique fixe:	En ordre
Test de continuité:	En ordre	Fonctionnement différentiel - Test défault:	En ordre	Schémas vs. réalité:	En ordre
Protection contre les contacts directs:	En ordre				

Conclusion: L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE		L'installation doit de nouveau être contrôlée avant le: 25 ans après date du contrôle		
NOMBRE D'ANNEXES	Schéma d'implantation: Oui Schéma unifilaire: Oui Plan influences externes: N/A	L'AGENT-VISITEUR:	Visa du distributeur:	
	Autres: /			

Visa de l'organisme de contrôle



ACA asbl - Organisme de Controle Agrée Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare TVA BE 0811.407.869 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29 info@acavzw.be - www.acavzw.be

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique (et doit – le cas échéant – être soumis au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention au travail. En course de la comité de la latin et l

Réf: 2020020425 p.1/2

Description des circuits

1 DIS TRI 32A 1 DIS TRI 20A

1 DIS BIP 6A

2 DIS BIP 10A

4 DIS BIP 20A 3 DIS BIP 16A

CONSTATATIONS: Remarques

- A : Pas d'infractions.
- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD1 : Le contrôle ne comprend que les parties de l'installation électrique comme repris dans les schémas (signés) annexés.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- U1 : Les schémas électriques étaient présents au moment de la visite pour le contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être soumis à nouveau lors de la prochaine visite de (ré)inspection.

CONSTATATIONS: Infractions

Réf: 2020020425