

# Resultaten asbestanalyse

## Asbestlaboratorium

Disoma  
Krommewege 31A  
9990  
Maldegem  
België

## Klant

Peter Cleyman  
PAIR UP BV  
Bokmolenstraat 39  
Waasmunster  
9250  
België

## Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **290876**  
De analyse is aangemeld op **10-04-2025**  
De analyse is uitgevoerd op **11-04-2025**  
Het rapport is opgemaakt op **11-04-2025**

Technisch verantwoordelijke,  
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

## BEPROEVINGEN

### Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : 202504004 PASTOOR VERWILGHENPLEIN 12 HAASDONK

.....

MONSTER 1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202504004A

Soort materiaal : Pleisterwerk

Toelichting/ locatie : mengstaal muur

---