

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: Van Druento BV
 straat en nummer: Willebrord 4-6
 postnummer en gemeente: 3470 NLW
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____
 ondernemingsnummer: 0451462 150

volgnummer attest: _____

TECHNICUS
 naam: Van Druento Gte
 erkenningsnr. SV: 07804
 datum controle: 6/7/22
 arbeidsduur: _____

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☒ particulier ☐ onderneming
 naam: Parras Vanerel
 straat en nummer: Echternat 63
 postnummer en gemeente: 8550 Venneure
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

adres opslagtank indien verschillend van klant
☒ N.v.t.
 naam contactpersoon: _____
 straat en nummer: _____
 postnummer en gemeente: _____
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 500 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

ondergrond
☒ ondergronds ☐ groeve
☐ bovengronds ☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere: _____

cilindrisch
☒ rond ☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere: _____

staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: _____ tanknummer: _____
 Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: _____ fabricagenummer: _____
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
 norm: _____
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest _____ ☒ aanwezig, datum: 3/7/2017 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	

opslagtank

staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering
 (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
 pH: _____
 geleidbaarheid: _____ mS/cm (<6, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____