

Register nr: 65397/1 Zegel nr: 51032
 ADRES INSTALLATIE: Schoolstraat 25
2300 Herentals
 EIGENAAR (Naam - Voornaam):
 Adres:
 OPDRACHTGEVER: Electre Service Montens
 Adres: Koninkstraat 15 - 2312 Herentals
 INSTALLATEUR: Ielen
 Adres: Ielen
 BTW of IK:

DNB: Teller nr: Index: EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B1728 Isolatiemeter SGS nr: B1728 Continuïteitsmeter SGS nr: A0139
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 04/11/09 AREI art.87/86 TEC EE 211212
 Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)
 Aard van installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werf:
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:
 Bouwjaar: fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - na 1.10.81
 Aansluiting: spanning: 230 V AC DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: A - voorzien: A
 Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² type VOB; Algemene schakelaar: 40 A, type: ABB 30cm
 Type van de aardelektrode: hulp-elektrode - pennen - in de grond
 Aantal borden: ; Aantal eindstroombanen: ; Ra = 17 Ω; Ri tot = 20,5 MΩ

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk opmerking
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douchekamer: ja - neen
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde
 BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder toezicht van de Staat (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - yes - verzegeld. De schema's, eendraden en situatie, zijn nagzien en door de twee - de betrokken personen ondertekend.

☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).

☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor/...../.....
☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: 428
 Nr + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
 Inspecteur gezien op vermelde datum

VISUM VAN DNB:

Blad LS nr 117427

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
 Zetel

Internationalelaan, 55/D
 Grote baan, 76/1
 SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel
 3530 Houthalen
 2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35
 t +32 (0)11 80 61 76
 t +32 (0)3 545 48 88


f +32 (0)2 411 38 70
 f +32 (0)11 80 61 75
 f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
 e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
 e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com

Licht+stopk. Living kelder trap slaapk.

2P
16A


E
vob 1.5mm



Bureau, berging, wc, hal

2P
16A


E
vob 1.5mm



Dampkap, oven, stopk. buiten

2P
16A


E
vob 2.5mm



stopk. keuken+lamp, stopk. bureau

2P
16A


E
vob 2.5mm



stopk. keuken, ijskast

2P
16A

E
vob 2.5mm



Karen Dui
Schoolstraat 25
2200 Herentals

Elektro Service Martens bvba
Koesstraat 15
2322 Minderhout
BTW nr: BE 0896.115.593

Controle par - Gecontroleerd door

SGS

Date/Datum

Agent 428

F. VAN BAVEL


2P40A300mA

vob 10mm

Toepassingsgebied				Toel. afwijking		Oppervlakte		School		Gewicht	


Karen Dul
Schoolstraat 25
2200 Herentals

Elektro Service Mariens bvba
Koesstraat 15
2322 Minderhout
BTWnr: BE 0896.115.593

Controle par - Gecontroleerd door
SGS
Date/Datum
Agent 428
F. VAN BAVE
04/11/2009

Toepassingsgebied				Toel. afwijking		Oppervlakte		School		Gewicht	
						Hoof		Project: Herentals			
								</			



Karen Dul
Schoolstraat 25
2200 Herentals


Elektro Service Martens bvba
Koeistraat 15
3322 Minderhout
BIWnr: BE 0896.115.593

Controle par - Gecontroleerd door
SGS
Date/Datum 04/11/03
Agent 428 F. VAN BAVELE

04/11/03
F. VAN BAVE

Toepassingsgebied		Taal / ovl / k / l / g		Opmerking		School	Gewicht
VERDIEPING							
						Project: Herentals	
						SITUATIESCHEMA	
						Tekentagnummer 1	
						Ver. v.:	
						Ver. d.:	
						van 5	
						Bl.	

-- CONFIDENTIAL --




Elektro Service Martens bvba
Koezroot 15
2322 Minderhout
BTWnr. BE 0896.115.593

[illegible]

-- OPLEIDINGSLICENTIE --


Elektro Service Martens bvba
Koeistraat 15
2322 Minderhout
BTWnr: BE 0896.115.593

[Handwritten signature]




Toepassingsgebied		Taal, afwijking		Opmerking		School	Gewicht
KELDER						Project: Herentals	
				Titel		SITUATIESCHEMA	
		Tek.	Datum	Naam		Tekeningnummer	
		Gepr.	1/11/2009			3	
		Herm				van	
						5	
						01	
Verdering	Datum	Naam	Orig.	Ver. v.s.		Ver. d.s.	


OPLEIDINGSLICENTIE --




2P
16A
vob 1.5mm




2P
16A
vob 2.5mm



2P
16A
vob 2.5mm




2P
16A
vob 2.5mm



Elektro Service Martens bvba
Koeistraat 15
2322 Minderhout
BTWnr.: BE 0896.115.593


Compté par - Gecontroleerd door
SGS
Date/Datum 07/11/05
Agent 428 F. VAN BAVEL

vob 10m

[illegible]

Karen Dul
Schoonstraat 25
2200 Herentals

Elektro Service Mortens bvba
Koesstraat 15
2322 Minderhout
BTW-nr: BE 0896.115.593



Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS
Date/Datum
Agent 428
F. VAN BAVE
04/11/09

Toepassingsgebied				Test. afwijking		Opmerking		School	Gewicht
								Project: Herentals	
				Datum	Naam		Titel		
				Tek. 01-11-2009			Eendraad schema van blad: 4		
				Gepr. 01-11-2009					
				Norm					