

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 29/07/2025 **AGENT VISITEUR**
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de Voroux 3 - 4450 Juprelle **AGRÈMENT RÉGION WALLONNE**

Steve Debout
AGRW. TUS-145/A/05 expire le 19/01/2028



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire
#TVA non communiqué
Adresse Rue de Voroux 3 - 4450 Juprelle

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non
Situation du réservoir A gauche maison
Localisation du dépotage Sur le réservoir

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	Introduire le 23/06/2025
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	Inconnu	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Oui
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Carte verte	Dimensions du réservoir	Diamètre 130cm
Type de réservoir	Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique		

› CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - hauteur de la tige OK
Système de mesure de niveau	présent - conforme	Trou d'homme	Conforme
Pollution en dehors du réservoir	Non		

› TEST AUX ULTRASONS

Hauteur de produit avant le test (cm)	107	Hauteur d'eau avant le test (cm)	0
Test étanchéité chaîne de mesure	OK	Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde N (gazeux)	Ok
Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde R (liquide)	Ok	Valeur de référence valeur phase gazeuse :	-4,1
Valeur de référence phase liquide :	-3,1	Dépression atteinte (mbar) :	-250
Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur phase gazeuse :	-4,2	Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur en phase liquide :	-2,9
Hauteur de produit après le test (cm)	107	Hauteur d'eau après le test (cm)	0
Résultat du test accoustique	Conforme	Durée du test (minutes):	60

Appareil SDT 340 référencé «284220031» et vérifié le 21/02/2025 selon nos procédures internes.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 29/07/2028



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Juprelle

Signature du technicien

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

› ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée




CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

ANNEXES

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



Autorisation d'exploitation

12:22 Mardi 29 juillet
ad3ba9e1-a247-4dc0-aa49-032b2645cbcc

frederic@immo-prisme.be

De: Joanna Longaretti <joanna.longaretti@juprelle.be>
Envoyé: lundi 23 juin 2025 10:07
A: frederic@immo-prisme.be
Objet: RE: Déclaration de classe 3 => citerne à mazout de 4000 litres : rue de Voroux 3 à 4450 JUPRELLE

Bonjour Monsieur Bayard,

Nous accusons bonne réception de votre demande, malheureusement, comme expliqué dans mon mail précédent, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'introduire de demande de déclaration de classe 3.

Nous ferons le nécessaire une fois que les services seront revenus à la normale.

Bien à vous,

Joanna LONGARETTI
Administration communale de Juprelle
- Service Urbanisme -
Rue de l'Église 20
4450 JUPRELLE
Tél. : 04/270-75 84
urbanisme@juprelle.be
joanna.longaretti@juprelle.be

NB : Ce message n'engage aucunement la Commune de Juprelle et reste informel.
Tout courrier officiel doit toujours actuellement être confirmé par lettre et revêtu de la signature du Bourgmestre et du Directeur général



De : frederic@immo-prisme.be <frederic@immo-prisme.be>
Envoyé : jeudi 19 juin 2025 11:46
A : Joanna Longaretti <joanna.longaretti@juprelle.be>
Cc : Philippe Croisier <croisier.philippe@hotmail.com>; marie.joachims@hotmail.com
Objet : RE: Déclaration de classe 3 => citerne à mazout de 4000 litres : rue de Voroux 3 à 4450 JUPRELLE

Bonjour Madame LONGARETTI,

Le propriétaire, résidant au Québec, a complété le document relatif à la déclaration de classe 3 et me l'a transmis par voie électronique, en me demandant d'assurer le suivi du dossier.

Vous trouverez en annexe les documents suivants :

- La déclaration dûment complétée ;
- La matrice cadastrale ;
- Le plan d'implantation de la citerne ;
- Le plan parcellaire.

Pourriez-vous me confirmer que le dossier peut être considéré comme complet ?

Dans la négative, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les éléments ou démarches encore à réaliser.

Merci pour votre précieuse aide.

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 134/2025/110113/C01:1

› ANNEXES

Certificat d'étanchéité antérieur



Chambre de visite et accessoires




CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2025/110113/C01:1

› ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir

