

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutciternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: VRM Expertise BV
Straat + nr.: Purmerlandstraat 138
Postcode + gemeente: 3290 Scherpenheuvel
Tel.: _____ GSM: _____
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:
VIOLETSTRAAT 50
3290 Scherpenheuvel

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld	Inhoud <u>1200</u> L	☐ Ingedeeld	Inhoud _____ L
☐ Cilindrisch	☐ Parallellepipedisch	☐ Rond	☒ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ Groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere: _____
		Datum van plaatsing: <u>- 2005 -</u>	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☒
Staat toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel		☒	☐	☒
INKUIPING	☐	☒	☐	☒
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☒
Koolwaterstofdicht			☐	☒
LEIDINGEN			☐	☒
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR			☐	☒
Algemene staat tank			☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☒
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☒
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	_____ mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

geen overvulbeveiliging aanwezig
Tank niet in een lekkbak
geplaatst. Worden afgevoerd door
een DOUBBEL WANDIGE TANK

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd		
				OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen		Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen	

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

Hoeveelheid water: <u>0</u> cm
Zuurtegraad: _____ ph
Conductiviteit: _____ mS
Boven het vloeistofniveau: _____ db
Onder het vloeistofniveau: _____ db
Drukverlies: _____ mbar/h
Drukverlies: _____ mbar/h
Conductiviteit: _____ mV
Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Groen	De tank mag in dienst blijven.
☒ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden.
☐	De tank mag nog gebruikt worden.
☐	De tank mag niet meer gebruikt worden.

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 29.09.2025

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

29.03.2026

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)