

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 152/2025/103456/C01:1

DATUM VAN CONTROLE 22/05/2025
ADRES VAN CONTROLE Rue de la Foire 40 - 7861 Papignies

AGENT
AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

Benjamin Dormont
AGRW. TUS-145/A/06 geldig tot 19/01/2028



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Eigenaar Delle
#BTW niet gecommuniceerd
Adresse Rue de la Foire 40 - 7861 Papignies

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Nee
Locatie van het opslagtank Voorzijde van het huis
Locatie van de vulling Op de tank

Autre information

Néant

RÉSERVOIR

Toelating van exploitatie	Ja	Uitgiftedatum, vervaldatum, nummer	/
Toegelaten en/of werkelijke Inhoud (liters)	Inconnu	Installatie jaar	Inconnu
Aankomst van de opslagtank en productienummer	Inconnu	Voorafgaande verklaring van lekdichtheid	Nee
Informatie van voorafgaande verklaring van lekdichtheid	Néant	Afmetingen van de tank	Diamètre 130cm
Vloestofniveau	32	Commentaar over de toelating van exploitatie	En cours
Type van opslagtank	Cilindrische - Begraven - Enkelwandig - Metaal		

CONTRÔLE

Verwarmingssysteem	Ketel	Werking van het verwarmingssysteem	Werk
Type aansluiting op het verwarmingssysteem	Mono-tube	Controle van de zichtbare leidingen van de tank naar het verwarmingssysteem	Conform
Aanvoer	Vanaf de bovenkant - Conform	Aanvulleiding	Conform
Ventilatieleiding	Conform	Overvulbeveiligingssysteem	fluit 95% - test OK - hoogte van de pijp OK
Peilmeting	conform	Hoogte van water in de tank (cm)	0 cm
Andere Koppelingen	Conform	Mangat	Conform
Verontreiniging buiten de tank	Nee	Lekdetectiesysteem	Nee
Mangat: afdichting en bevestiging deksel :	OK		

TEST AUX ULTRASONS

Productiehoogte vóór de test (cm)	32	Waterhoogte vóór de test (cm)	0
Lekdichtheid van de meetketen vóór controle	OK	Functionele test van de sonde N voor controle	Ok
Functionele test van de sonde R voor controle	Ok	Referentiewaarde gasfase-waarde :	-4,8
Referentiewaarde in vloeistof fase:	-3,2	Vacuüm bereikt (mbar) :	-250
Resultaat dichtheidstest - gasfase-waarde:	-5,3	Resultaat dichtheidstest - Waarde in vloeistof fase :	-3,0
Productiehoogte na de test (cm)	0	Waterhoogte na de test (cm)	32
Resultaat akoestische test	Conform	Duur van de test (minuten):	50

Appareil SDT 340 référencé «284220030» et vérifié le 23/12/2024 selon nos procédures internes.

AUTRE(S) REMARQUE(S)

De afwezigheid van zichtbare verontreiniging wordt bevestigd onder voorbehoud van de eventuele aanwezigheid van niet-zichtbare verontreiniging op de dag van de inspectie.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bodemverontreiniging als gevolg van de tests die wij uitvoeren overeenkomstig de geldende wetgeving.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 22/05/2028



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Papignies

Handtekening van de technicus

Handtekening van de eigenaar

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 152/2025/103456/C01:1

BIJLAGEN

Verwarmingssysteem



Lektest van de meetketen listing vóór controle




CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 152/2025/103456/C01:1

BIJLAGEN

Lektest van de meetketen listing vóór controle



Lektest van opslagtank listing



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR


REF. 152/2025/103456/C01:1

BIJLAGEN

Lektest van opslagtank listing



Registratie van sensoren met geijkte lekkage




CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 152/2025/103456/C01:1

BIJLAGEN

Registratie van sensoren met geijkte lekkage




CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 152/2025/103456/C01:1

BIJLAGEN

Registratie van sensoren met gelijkt lekkage



Inspectiekamer en toebehoren



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 152/2025/103456/C01:1

BIJLAGEN

Inspectiekamer en toebehoren



Plakkaat op de tank

