



N° 234-INSF

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

IVERLEK

Nr teller : 34658525
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 81/0216/5

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : Branswegstraat 2 1840 Eendendaal
Lieu du contrôle :Eigenaar : Verecken Adres : Branswegstraat 2 B 1840 Eendendaal
Propriétaire : Adresse :Installateur : BE Securite BTW / TVA : 861 405 926
Datum van het onderzoek : 05/03/2010 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : NombautOnderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. GehybriseerdSpanning : 230V Meter / bord verbinding : KVB 556 Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :Aardelektrode : Pitaten Isolatie : ∞ Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>10</u>		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40/2</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Algemene</u>	<u>1-10</u>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
<u>40/2</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>6-10</u>		☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Liaisons equipotentielles :Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Seem

Seem spanning om diff te testen

Besluit / Conclusion	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
De installatie is <u>conform</u> met het AREI en mag <u>in dienst</u> gesteld worden <u>op 05/03/2010</u> .	276bis AK ☐ 274 AK ☐	276bis HK ☐ 274 HK ☐	
L'installation est <u>conforme</u> au RGIE et peut <u>être mise en service</u> <u>à partir du 05/03/2010</u> .	271 AK ☐	271 HK ☐	
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.	276 AK ☐	271 HK ☐	

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 05/03/2010.

o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 05/03/2010.

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Nombaut

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 3341 1260 0033
BIC: KREDDEBBBE 0434.433.603
RPA Brussel