

SGS

Registre n°: Scellén°: 10881
ADRESSE DE L'INSTALLATION: Sous VERBODEN 49
PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): Stenob
Adresse: CAU DIANT
DEMANDEUR: TONBEUR
Adresse: 65 Btangs
INSTALLATEUR: Stenob
Adresse: 65 Btangs
TVA ou CI: 0652.439.519



GRD: Tates Compteur n°: 601316 Index: 000136/000136 Code EAN: ---

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés : Mesureur de terre n°SGS: B557 Mesureur d'isolement n°SGS: B557 Mesureur de continuité n°SGS: B557
Schéma liaison à la terre : TT Procédure technique : (RGIE art.86) TEC EE 102
Date de contrôle : 11/10/11 (RGIE art.87/86) TEC EE 211-212
Type de contrôle : ☒ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270)
☐ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis)
☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276)
☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis)
☐ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (voir verso)

Type d'installation : existante - nouvelle - extension - modification - temporaire - chantier
Type locaux - compris dans l'installation : habitation (maison) appartement, autres compteur de chantier « domestique », parties communes d'une installation résidentielle, autres : ---

Début des travaux : fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5 : ---
Raccordement : tension : 230/400V V AC-DC ; Protection raccordement : existante : --- prévue : --- A
Câble alimentation tableau principal : --- x 10 mm², type : --- ; Inter. général : --- A, type : ---
Type prise de terre : broche - barres - piquets - conducteur horizontal
Nombre de tableaux : --- ; Nombre de circuits term. : --- ; Ra = --- Ω ; Ri tot = --- MΩ

DESCRIPTION: ☒ voir schéma(s) en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	<u>2002</u>	<u>PLANS</u>

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	<u>2002</u>	<u>PLANS</u>

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : bon - infractions - remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent : bon - infractions - remarques
- Existe-t-il : salle de bains - lessiveuse - lave-vaisselle - sèche-linge - salle de douche : oui - non
- Existe-t-il des influences externes particulières : oui - non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé : oui - non
- Chauffage électrique placé : oui - non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : bon - infractions - remarques
- Etat du matériel électrique : bon - infractions - remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects : bon - infractions - remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires : bon - infractions - remarques - pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile : bon - infractions - remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut : bon - infractions - remarques

INFRACTIONS - REMARQUES:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso

CONCLUSION : (Information importante au verso)

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

- ☒ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de ☒ (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 11/10/12. Le DPCDR général est --- et plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.
- ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.
- ☐ Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le/...../.....
- ☐ Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

Contrôle par
L'INSPECTEUR:
N° nom + signature
INSP 245 N DUMONT DE CHASSART

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu inspecteur à la date ci-dessus

Feuillet BT n° **166617**

VISA DU GRD:

DATE:

Les conditions générales de SGS Statutory Services Belgium, en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

BLEE10.13F - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D
Square des Conduites d'Eau, 1

1070 Bruxelles
4020 Liège

t +32 (0)2 411 60 35
t +32 (0)4 365 62 71

f +32 (0)2 411 38 70
f +32 (0)4 366 14 93

e sgs.brussels.sgssb@sgs.com
e sgs.liege.sgssb@sgs.com