

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT
 (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE
 (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.5)

Objet	Habitation	Appartement	
	Adresse	Rue Du Coquelet 79/Rez Gauche, 6060 Gilly	
	Propriétaire	HANOCQ CONSULTING	
	Demandeur	BPGS TRIDENT COMPAGNY (installateur)	
	Numéro de TVA	BE0823603541	
	CI Responsable travaux	Non renseigné	
	Téléphone	0498725853	
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	6.5 - Contrôle périodique	
		Dérogations appliquées :	
		8.2.2 - Date d'installation comprise entre le 1/10/81 et le 31/5/2020	

Installation	Tension actuelle	2X230V
	Code EAN	Non communiqué
	Protection gén.	40A
	Qté tableaux	2
	Qté circuits	1-6
	Câble compteur-tableau	XVB 4x10mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 40A 300mA
	Diff. suppl. ≤ 30 mA (DDRS)	• 40A 30mA

Mesures		
Résistance de dispersion de prise de terre (PDT) 12Ω	Isolement général par rapport à la PDT 5.92MΩ	Appareil utilisé MES007 (FLUKE 1664FC)
Critère	Critère	
1. Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	6. Protection contre contacts indirects OK
2. Isolement général par rapport à la PDT	OK	7. Appareillage fixe et à poste fixe OK
3. Continuité de terre	OK	8. Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits) OK
4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position OK
5. Protection contre contacts directs	OK	

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant	25 ans après émission du rapport conforme (avant le 31/01/2047)
Renforcement de puissance du raccordement au réseau public	Permis (maximum : 40 / Nouvelle tension :)
Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?	Non

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° FQU-BTD-31-01-22-6116-CP

Date de visite : 31/01/2022

1^{re} visite


Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Economie Direction générale de l'Energie par CERTIGREEN test.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des affaires économiques, Direction générale de l'Energie, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretien ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

Infractions

Rue du Couillet
n° 19 Gilly

REZ. CHAUSSEE - GAUCHE



Homonog. Consulting.
Av. Saint Hubert. 110.
Hennuyère.


B.P.G.S. TRIDENT COMPAGNY
ENTREPRISES GENERALES D'ELECTRICITE
Rue des Carrières, 28 - 6010 Couillet
GSM: 0498/72.50.53 - Tél: 071/36.56.88
TVA: BE0823.605.541




Frédéric
Querriaux
0470 82 57 22



Frédéric
Querriaux
0470 82 57 22



REZ - chaussée - GAUCHE.



B.P.G.S. TRIDENT COMPANY
ENTREPRISES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ
Rue des Carrères, 28 - 6010 Couillet
GSM: 0999/72.56.63 - Tél: 071/36.56.88
TVA: BE0523.603.541