

firma naam: All-in Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTWIVA BE 0881.597.861	volgnummer attest: 0310K-0493409 technicus voornaam en naam: Yvo Glis erkenningsnr.: SV05003 datum controle: 09/02/2022
---	---

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: straat en nummer: Neerpoortenstraat 27 postcode en gemeente: 3040 Ottenburg tel.: gsm: email:
---	---

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3000 ☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☒ Klasse 1 ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere	onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1 ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
---	---	---	--

datum van plaatsing: 31/07/1995

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:

gestockeerd product:

☒ gasolieverwarming type A☐ gasolieverwarming type B☐ diesel☐ lampolie type C☐ andere:

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk

fabricagenummer:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 22

☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeleuring:

norm:

inhoud (l):

diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 09/02/2022 ☒ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit dichtheid toezichtspuit staat deksel	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) staat leidingen (ontluchting, vulling) uitmonding leidingen staat aanvoer- en terugvoerleiding stookoliefilter andere toebehoren:	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging waterdicht koolwaterstofdicht algemene staat	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee	opmerkingen:
fundering, staunblokken, stabiliteit en afwatering groeve / prefabconstr. / andere	☒ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	opmerkingen:	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 1 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluidum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
	☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): -193 onder het vloeistofniveau (dB μ V): -171 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:

Merk: TODA

Type: Todald

Serienummer: 27075

Calibratiedatum: 01/01/2001

Gas sensor Gaz:

N° Serie nummer: 190258

Date Calibration/ie datum: 7/12/2021 0:00:00

Liquid sensor Liquide:

N° Serie nummer: 190259

Date Calibration/ie datum: 7/12/2021 0:00:00

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
--

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 09/02/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Yvo Gillis	 handtekening klant naam: hoedanigheid: Klant