

ORGANISME DE CONTROLE

IBAN:

http://www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM asbl/vzw TVA BE0647601296

Avenue Eiffel, 8

info@inspectbelgium.be

Contact:

INSPECT BELGIUM

Mission: 34215 ID Externe:

No Client: 00047104

Bruxelles

Ref.PV precedent.: 20220010865

Date d'emission: 2022-10-16

Num. rapport: 20220010866-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ: INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation

Lieu d'inspection:

Etage: REZ 1

Référence: Livre I Chapitre 6.4. Date d'inspection: 11/10/2022

Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE

Propriete de: Pers.Cont.:

Documents de référence:

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Reglements:

Prochain contrôle au plus tard le:11/10/2047 ou dans un délai de:299 mois

Installateur: / T.V.A.: /

tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES

Numero EAN:

Compteur: 3077413

Marque: Itron

Nature du courant: Alternatif

Index I: 000002,0

Index II:000001,5

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds) Tension de serv.: 2x230V

I max. instal.: 40A Type de cable: XVB Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Liaison comptage-coffre de repart.

Description Installation

voir les schemas en annexe

Installation executee conformement aux schemas: en ordre Inventaire des influences externes present et signe:en ordre

Protection contre les chocs electriques:

Continuite PE et liaison equipotentielle:en ordre

Différentiels essaie par bouton test:p.a

Contrôle des boucles de défaut:p.a

type: boucle

Matériel et influences externes: en ordre

Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA Scellé par plombage:p.a Pas encore places: Appartement en travaux lors de notre passage.,

Nombre de tableaux: 1

Electrode de terre:

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs:En ordre

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux:En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terreEn ordre

schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...):en ordre

Contact direct: en ordre

Resist. d'isolement general:21 Mohm

Section: 35 mm²

Resistance de dispersion: 6,89 Ohm

Contact indirect: en ordre

Diff. supplem.: 2p 40A/30mA

Nombre de circuits terminaux: 13

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux:Pas d'application

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaîne visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,

L'inspecteur.

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11() - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12() - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13() - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

ORGANISME DE CONTROLE

IBAN:

http://www.inspectbelgium.be

Mission: 34215

Client / Entreprise: ROF Invest

ID Externe:

Num. rapport: 20220010866-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw TVA BE0647601296 Avenue Eiffel, 8

No Client: 00047104

Adresse: Av Clemenceau 13/001, 1070

Bruxelles

Ref.PV precedent.: 20220010865

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460 info@inspectbelgium.be

Contact:

TVA: BE0688998720 Date d'emission: 2022-10-16

Date d ellission. 2022 10 10

EXEMPLAIRE ORIGINAL




CONSEILS/REMARQUES:

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.





Adresse de l'installation électrique ROF INVEST avenue paul pastur 192 Boite 001 6200 chatelet Tél.: - GSM: 0477131826 Fax: -e-mail: Robert.akay@outlook.be TVA BE0688.998.720

Schéma dessiné par: fikri najib

Installateur
ROF INVEST
avenue clémenceau 13 Boîte 001
1070 anderlecht
Tél:.- GSM: 0477131826
Fax:-e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720

p. 2/3 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz

INSPECT BELGIUM Avenue Eifel, 8 - 1300 Wavre, 010280 ST Inspectiour: VanDEN BULCKE Avel Date / Datum: Signature / Handtekening: Installatie gecontroleerd door; Installation contrôlée par :

XVB 3G2,5

T O T

XVB 3G2,5

T O T

Ш

Ш

ШО

A81 - 45

A91 - 45

2b - 16A

A91 - 9S

A30mA A04 - 9S

