

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	30/2019/7/22/8	Datum van bezoek: Date de visite:	22/07/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	PONEA Daniel-Dumitru Rue des Fuchsas 21 - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN) BE 0650.579.592	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Avenue Ernest Cambier 129 2 IEME ETAGE - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Avenue Ernest Cambier 129 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installateur:	PONEA Daniel-Dumitru	BTW/TVA:	BE 0650.579.592
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/APP1 (Contrôlebezoek van 1 appartement volgens art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. nr: 86	Art. onderzoek: 276
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	3 x 16 mm ² CRVB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	13 Ohm	Isolatie / Isolement: 5 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2	
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 8	
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	GEN BX CAVE
40A	300mA	A/s	ETAGE BX CIRC
40A	30mA	A/s	ETAGE BX CIRC
Test ΔIn		1. ΔIn	AREI/ RGIE
OK		OK	278
OK		OK	278
OK		OK	278
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
		OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
		OK	Aansluitingen: Raccordements:
		OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:
		OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes: