



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 23/01/2023 Inspecteur: Michel Mergan Mentor: Installateur: Renov HD Srl
Étiquette d'identification: Référence client:

N° TVA: BE 0749 587 789

Marque et type d'appareil de mesure: Numéro de série: 19481242
Metrel Eurotest ET61557

Date rapport: 23/01/2023

Adresse de l'installation

Rue Avenue Molière
Numéro 66
Boîte App rez
Postcode 1190
Commune Forest
Pays Belgique

Propriétaire

Nom De Groote / Douchka
Rue Avenue Molière
Numéro 66
Boîte App rez
Postcode 1190
Commune Forest
Pays Belgique

Installateur

Nom Renov HD Srl
N° TVA BE 0749 587 789
Numéro de téléphone +32 499 27 54 50
E-mail horeadavid@gmail.com

Type : App

EAN : 54

☒ Non communiqué

N° compteur : 70617073

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Distributeur: SIBELGA

Visite de contrôle d'une installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 8.2.2. et 4.2.4.3.

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²


Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 21

Ri général: 1 MΩ

OK



Prise de terre: Electrode verticale enterrée

RE: 17.76 Ω

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	32		2	6
12	C	20		2	2,5
6	C	16		2	2,5
2	C	16		2	1,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl			NA
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- nota/note 2 Aucune infraction .
- nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.
- nota/note 31 Cette installation date d'avant 1981, il a été tenu compte des 15 exceptions mentionnées à Livre 1 Section 8.2.1.
- nota/note 4 L'inspection ne comprend que la surface habitable de la propriété .

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 23/1/2048
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe:

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Michel Mergan



Mergan Michel - ACEG

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.


- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be
 BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 23/1/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

















A

taque

B

lave vaisselle

C

prise cuisine

D

four

E

prise cuisine

F

prise bureau

G

prise cuisine

H

lave linge

I

seche linge

J

prise en dessous de l'escalier

K

jardin

L

boiler

M

prise salle a manger

N

salle de bain+wc

O

chambre 1

P

chambre 2

Q

eclairage salle a manger +salon+bureau

R

eclairage escalier

S

prise hall escalier

T

prise hall d'entre

U

radiateur

Margant

ACE

23 / 1 / 2023



Adresse de l'installation électrique

Mme DE GROOTE DOUCHKA et M ARNAUD LORETI

AVENUE MOLIERE 66

1190 FOREST

Installateur

RENOV HD srl

CHAUSSEE DE GAND 637

1080 BRUXELLES

GSM: 0499275450

e-mail: horeadavid@gmail.com

BE0749 587 769



RENOV HD SRL


ELECTRICITE GENERALE

p. 6/6

Liste des circu

2 x 230V - 50+

Schéma dessiné par: DAVID HOREA Atlasconstruct S.P.R.L. - TVA BE 0821.606.925



Meryan h
23-07-2023


Adresse de l'installation électrique
Mme DE GROOTE DOUCHKA et MARNAUD LORETI
AVENUE MOLIERE 66
1190 FOREST

Installateur
RENOV HD srl
CHAUSSÉE DE GAND 637
1080 BRUXELLES
GSM: 0499275450
e-mail: horeadavid@gmail.com
BE0749 587 789



p. 2/6
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: DAVID HOREA Atlasconstruct S.P.R.L. - TVA BE 0821.606.925



Adresse de l'installation électrique Mme DE GROOTE DOUCHKA et MARNAUD LORETI AVENUE MOLIERE 66 1190 FOREST	Installateur RENOV HD srl CHAUSSÉE DE GAND 637 1080 BRUXELLES GSM: 0499275450 e-mail: horeadavid@gmail.com BE0749 587 789	 p. 3/8 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par: DAVID HOREA Atlasconstruct S.P.R.L. - TVA BE 0821.806.925		

