BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN
ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional : Bw

V. ref.: _____
N. ref.: _____ RAPPORT N° : 2160805006-05

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 1340 Ottignies rue Robert Gossin, 5.
PROPRIETAIRE : Mefin Sa. 1342 Ceroux Mousty
Adresse : ch Provincial 85-87
DEMANDEUR : SPRL électricité générale Houart
Adresse : _____
INSTALLATEUR : AV Hub Jacobs 1D
Adresse : _____
TVA ou CI : 434 886 533.

EAN : _____
Ref.: _____ Compteur n°. 34455468.
Index : _____

Date du contrôle : 6-05-2009 Type de contrôle : (examen de conformité) - visite de contrôle suivant :
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 281) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation : (Nouvelle) - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : Appartement 3,3.
Début travaux : Fondations avant - (après 1.10.81) - Installation électrique avant - (après 1.10.81) - 1.1.83 RGIE art.86
Raccordement : Tension 3x400+N V Protection raccordement _____ A
Câble aliment, tableau. princ. : 2 X 10 mm² Inter.gén. : type Δ 300 mA/63A
Type électrode de terre : (boucle) - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : (TT) _____
Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 13 ; RA : 5,5 Ohm; RI tot 20 MOhm
Facteurs d'influences externes: /
DESCRIPTION : Δ 300 mA/63A - 4 disj mono 16A
- 1 disj mono 32A.
- 1 disj mono 6A

Δ 30mA/63A - 4 disj mono 16A.

voir les schémas.

CONTROLES effectués : voir verso
INFRACTIONS CONSTATÉES ET/~~OU NOTES~~ : Néant

Notes : Appareils d'éclairage et chauffage sanitaire non placés.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le :
le responsable du distributeur
nom :
signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : (1) L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 6-05-2034 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____

L'AGENT VISITEUR : Re 216.
n° + nom + signature Romain

Le directeur,

Form. 382B - 08/2008