



firma naam: All-in Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861	volgnummer attest: 0310K-0557076 technicus voornaam en naam: Joachim Vanleersbilde erkenningsnr.: SV05406 datum controle: 06/02/2025
---	---

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: Dhr. Redant Marcel straat en nummer: Oostdorpstraat 158 postcode en gemeente: 9420 ERPE-MERE tel.: +32 (0)53/832428 email: vera.redant1960@gmail.com	adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: Dhr. Redant Marcel straat en nummer: Oostdorpstraat 158 postcode en gemeente: 9420 ERPE-MERE tel.: +32 (0)53/832428 email: vera.redant1960@gmail.com
---	---

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 2400 ☐ ondergronds ☒ bovengronds		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☒ ovaal ☐ andere	
☐ Masse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ Masse 3 (vanaf 100kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 30/12/1994		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestocheerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van merk de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: norm: inhoud (l):	fabricagenummer: ☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeleuring: diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle									
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig		staat toezichtspuit dichtheid toezichtspuit staat deksel		☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok		leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) staat leidingen (ontluchting, vulling) uitmonding leidingen		☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		verontreiniging waterdicht koolwaterstofdicht algemene staat		☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok		staat aanvoer- en terugvoerleiding stookoliefilter andere toebehoren: onderaftap voor mazoutlechel		☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging		☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee		opmerkingen:					
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering groeve / prefabconstr. / andere				☒ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok				opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slijbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis+ sensor/detector ☐ andere:			controle werking	
	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.				☐ ok ☐ niet ok	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBuV): onder het vloeistofniveau (dBuV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand 2,0mm	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 06/02/2030	
 handtekening erlend technicus naam: Joachim Vanleersbilck	voor lennisname van momentopname  handtekening klant naam: Dhr. Redant Marcel hoedanigheid: Klant