Date:	6/07/2007	Time:	9:51
Pages:	2	Sender:	003282645857
Company:		Fax Number:	

06/07/2007 09:43 003282645857 DOMAINE DU BONSOY PAGE 02/02

Rapport n° : 2007 / 6 / 31 / 273

N° client société distributrice : EDF ELRABEL

N° compteur : 5007 4862 2007

Index I : 74,8

Index II : 82,8 6/07/07

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	

6496 / 26.05.06

O.C.B.
Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - ~~DE~~ CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT ~~PROVISOIRE~~/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / ~~visite de contrôle~~

suivant : ~~RGIE art. 270~~ / RGIE art. 271 / ~~RGIE art. 276~~ /

Complément au rapport n° :

Type d'installation : Nouvelle / ~~Extension~~ / ~~Modification~~ / ~~Provisoire~~ / ~~Existante~~ / ~~Renforcement~~ / ~~Scission de Comptage~~ / ~~Modification de tension d'alimentation~~

Type de locaux : CHALET K 12

Lieu d'inspection : CHALET K12 DOMAINE DE BONSOY à 5540 HASTIERE

Propriété de : OURTHE et SOMME

Mandant : SPRL ZASIA

Installateur : SPRL ZASIA

TVA : 450 218 213 carte ID : - Délivré à : Date :

Inspecteur : TRIBOLET Date d'inspection : 6/6/07

DESCRIPTION

Tension de service : 1 ~~x 230 V~~ - ~~3 x 230 V~~ 3N 400V Protection max. : 3 x 40 A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : 3 x 25 A Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXVB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : PVC nombre de conducteurs : - diamètre : - mm²

~~Réseau aérien~~ / ~~Raccordement souterrain au réseau aérien~~ / Réseau souterrain - Fourreau: présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente

Electrode de terre : Type : ~~boucle~~ / barres / piquets / ~~conducteurs horizontaux~~ Section : 35 mm² Résistance de dispersion : 4 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 16 Résistance d'isolement général : 20 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 4p 40 A 300 mA Supplémentaire : 4p 40 A 30 mA

Description : voir les schémas en annexe (15-16-17-18)

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'~~est / ne~~ sont ~~pas encore~~ raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - ~~de gaz~~, - ~~le chauffage central~~ - n'~~est / ne~~ sont ~~pas encore~~ placés.

INFRACTIONS

CONCLUSION

L'installation est conforme / ~~n'est pas conforme~~ aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 6/6/2032 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation ne peut pas être mise en service / ~~ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.~~

Pour le directeur / l'inspecteur

NOTE AUX ENTREPRISES : Installations ... 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à ... des personnes, à imputer directement les infractions à la présente installation électrique.

NOTE AUX LOCATAIRE : ... à la connaissance du comité. ... us être tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de ... rotection électrique. 3) ... porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction « énergie électrique » tout accident survenu à ...

... tenu de l'art. 14 du CODEX, le présent bulletin ... PROPRIETAIRES : Conformément au