



Bonheiden, 7 maart 2023

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



Kenny Willems

Grote Nieuwendijkstraat 348 b2

2800 Mechelen

Verslagnummer ZE1/FK/300-07

Datum van onderzoek: 7 maart 2023

code E1 --

Plaats van onderzoek: Mechelen, Grote Nieuwendijkstraat 348 b2

Afdeling ELEKTRICITEIT:

**Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)**

- Algemene Directie Energie -

1. Beschrijving :

1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:

1.1.1. Identificatie van derden:

Eigenaar, beheerder, of uitbater:	idem als geadresseerde
Adres:	idem als geadresseerde
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:	niet bekend
Adres:	-
BTW-nummer:	

1.1.2. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN-code (Naam/nummer):	EAN 541 448 820 060 525 404
Nummer meter:	1SAG3100469422
Index (dag) (kWh):	888
Index (nacht) (kWh):	837
Private hoogspanningscabine:	neen
Type installatie:	wooneenheid
Aard installatie:	bestaand
Aanvang installatie:	geheel voor 1981-1983
Personeel:	niet van toepassing

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning aanwezig bij controle:	ja
Nominale spanning en aard van de stroom:	3 x 230Vac
Netaftakkabel (type, sectie):	bestaand
Voedingsleiding (type, sectie):	XVB 4x6 mm ²
Bescherming v/d aansluiting:	TECO 32A
Type van algemene schakelaar:	ADS 40A / 300mA / 4P
Type van de aardelektrode:	aardingspennen
Aardverbindingssysteem:	TT
Aantal borden:	2
Aantal stroombanen:	9/2 (0/0 res)

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: [a1_80662915.jpg](#)
Bijlage 2: [a2_80662915.jpg](#)
Bijlage 3: [a3_80662915.jpg](#)
Bijlage 4: [a4_80662915.jpg](#)
Bijlage 5: [a5_80662915.jpg](#)

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:

Controlebezoek volgens Boek 1, afdelingen 6.5.1 & 8.4.3
en volgens technische procedure TPR-E12P.

1e Verdieping

The floor plan includes the following rooms and features:

- Keuken (Kitchen):** Located at the bottom left, featuring a sink, stove, and refrigerator. It contains lighting fixtures E1, E2, E3, E4, and E5, and a ceiling light fixture C1.
- Woonkamer (Living Room):** Located at the bottom right, featuring a sofa and a coffee table. It contains lighting fixtures B1, B2, B3, B4, B5, B6, and B7, and a ceiling light fixture C2.
- Gang (Hallway):** A central hallway connecting the rooms, featuring a coat closet (Kast) and a door to the stairs (Traphal).
- Slaapkamer1 (Bedroom 1):** Located at the top left, featuring a bed and a desk. It contains lighting fixtures E1 and E2, and a ceiling light fixture G1.
- Slaapkamer2 (Bedroom 2):** Located at the top right, featuring a bed and a desk. It contains lighting fixtures E3 and E4, and a ceiling light fixture G2.
- Badkamer (Bathroom):** Located in the middle right, featuring a bathtub, toilet, and sink. It contains lighting fixtures H1, H2, H3, and H4, and a ceiling light fixture C3.
- Terras (Terrace):** Located at the top right, featuring a small table and chairs. It contains a ceiling light fixture G3.
- Traphal (Staircase):** Located in the middle left, featuring a staircase and a door to the hallway.
- Verdeelbord 2 (Distribution Board 2):** Located in the middle left, near the staircase.
- Schacht (Shower):** Located in the middle right, near the bathroom.

CONTROL ORGANISME

MR. J. M. V. Z.
1120 BONNEIDEN
K. M. Feyen
Antenn. Onderzoeker

2

Plaats van de elektrische installatie

Kenny



ကနဦးအကြောင်း

p. 2/6
Situationschema

Datum: 25-12-2020

3 x 230V ~ 50Hz

**Hoofverdeelbord in gemeenschappelijke
Verdeelbord appartement in inkomst**

