

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutcisternes tot 20.000 liter

C.V. Herstelling en onderhoud

Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort

E-mail: bvbajordensleon@skynet.be

GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235

Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam:

Straat + nr.:

Postcode + gemeente:

Tel.: GSM:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant.

*Willemslaan 124
3740 Bilsen Maaseik*

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Niet ingedeeld	Inhoud L	☐ Ingedeeld	Inhoud L	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)	☐ Klasse 2	☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☒ Ovaal				
☒ Toegankelijk	☐ Inkuip	☐ Niet toegankelijk	☐ Groeve	Datum van plaatsing: <i>1995</i>			
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:				

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☒
Staat toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel			☐	☒
INKUIPING	☐	☒	☐	☒
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☒
Koolwaterstofdicht			☐	☒
LEIDINGEN			☐	☒
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding	☐	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☒	☐
RESERVOIR			☒	☐
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☒	☐	☐
OPMERKINGEN					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: cm
						Zuurtegraad: ph
						Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: db
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Onder het vloeistofniveau: db
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	Conductiviteit: mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen		Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen		

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.

☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.

☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden. ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden.

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: *23.09.2025*

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

on beproeft (2999)

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)