

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☐

Personnes responsables de l'exécution du travail: RAPPORT n°: _____
Nom, Prénom: _____
N° de TVA: _____
ou n° de la carte d'identité: _____
Distributeur: Ransart
Date de visite: 16/06/2004
Compteur: n°: _____ index: _____
Type de comptage: ☒ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit - _____

Type de visite: ☐ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité
Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 40A A Type: disjoncteur différentiel
Description du branchement: aller mono Type câble: EXUB Section: 4 x 10 mm²
Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 16
Type de prise de terre: piquet (2) Résistance de dispersion: 15 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>diff gen 40A / 0,3A IV</u>	<u>13II C20A 25mm² action</u>
	<u>2II C25A 4 et 6 mm² four, pompe, pecheur</u>
	<u>1II C32A 6 mm² vitroceramique</u>

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Ransart **IEH - - IGH**
PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le: 16/06/04
Le délégué du Distributeur:
NOM: Gillieud

Le différentiel général était a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 16/06/2009 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - EST - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le _____

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service

Annexes: 2 (unif + imp)
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

Ransart AV0624

LE 23/02/2014
date demandeFICHE DE TRAVAIL
ELECTRICITE-GAZ-TVD-BAUBlanc : interne
Vert : client après réalisation
Rose : client
Jaune : interne
Blanc : interneCréé par :
Réf. client

Réf. dossier

AGENT : LEPICD

visite le / / à h.

Heure d'arrivée :

11. LIEU DE FOURNITURE

Rue GILBERT N° 13 Bte

C.P. 6043 Commune RIANSARIS

Etag. app Nouvelle construction ☐Nouveau raccord en lotissement ☐ oui ☐ non (Section cadastrale n° :)

22. OU 171. DONNÉES DU CLIENT :

RAPPORT ORGANISME AGRÉÉ

E. Requis ☐ oui ☐ nonVisé ☐

ATTESTATION/CONFORMITÉ

G. Requis ☐ oui ☐ nonReçu ☐G. Requis ☐ oui ☐ nonVisé ☐

23. FACTURE À ENVOYER : (si diff. du lieu de fourniture)

+ OFFRE

Dénomination Tél.

Nom Prén.

Rue N° Bte

C.P. Commune

533. CONTACTS CLIENT

Tél.

133. BRANCHEMENT TVD F 6

Type 1 = sout. 2 = aér. 3 = sout./aér.

oui ☐ non ☐ Connecté ☐ oui ☐ non ☐Simple ☐ Multiple ☐

n° série

Abonnement à partir de : ... / ... / ... Nombre de sorties (prises)

831. E. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

PROté : maison voisine raccordée sur le même circuit BT

n° Rue :

Type 1 = sout. 2 = aér. 3 = sout./aér.

Tension réseau ☐ 230 V ☐ 400 V Matériau : ☐ Alu ☐ Cu

Section du câble de branchement

831. G. BRANCHEMENT GAZ

Pression réseau ☐ BP 21/25 mbar ☐ BP 100 mbar ☐ MPNature branchement ☐ e branchement ☐Régulateur int. ☐ Vanne extérieure ☐Cabine ☐ Pression sortie cabine ☐ mb

311. DEVIS E/G/T/W

Code travail

Code poids

Code clifax

E 08 MCH Bon branchement TVD AST → TL 6 A B H

(Si racc. TVD réalisé mais pas à facturer : indiquer "L" en remplacement du prix)

TOTAL

Prix HTVA

Montant TVAC

531. RACCORDABILITÉ DU LIEU DE FOURNIT.

Type 1 = définitif, 3 = chantier, 4 = forain

Raccordabilité Elec. ☐ Gaz ☐ TVD ☐ Eau ☐

Raccordé, 2 = raccordable, 3 = non raccordable

A. gaz/lot : Nbre log :

91/93. PLANNING TRAVAUX

Date convenue

exécution

Avant-midi ☐Après-midi ☐

h. h. h. h.

141. STATISTIQUES TYPE : GROUPE :

E En U M T P kW direct P kW acc Année d'installation

133. LIVRAISON SANS COMPTEUR : E/G/W

consom. annuelle tarif puissance heures/an ou programme

135 ET 74. ENLEVEMENT COMPTEUR

Type de protection :

EGW Marq.

n° compteur

Index (arrondis kWh/m³)

Forfaits mensuels clients (HTVA/FB)

Elect. ☐Gaz ☐Eau ☐Abonnement TVD : ☐ annuel ☐ mensuel

Réalisation du travail

Nom (prénom)

Début

Heures

Fin


ETEC H6168127

Date exécution


20/06/14

Délégué de l'organisateur agréé.


— enigma de 1.000.000 de dolari


$$L = 0.01 \times 10^{-3} \text{ m} = 10^{-5} \text{ m}$$

2/4
HUCB4





3/4
NUCER



- M1 → Différentiel 0,300mA
- N → Prise chambre - Buand
- O → prise "
- P → éclairage chambre - Bu
- Q → " cave - Sal - exal - ho
- R → " cuis - L-p - L-ext.

- A → Prise CAVE.
- B → " Living
- C → " salon
- D → " cuisine
- E → Four
- F → Vitrocéramique.
- G → Différentiel 0,300mA.
- H → éclairage S-D-B.
- I → prise S-D-B.
- J → Pompe à eau cave.
- K → Prise lave-vaisselle.
- L → Prise mach à laver + sech



4/11/11
11/06/16

