

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

☒ α

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <i>idem</i>	Naam, voornaam : <i>Peters F.</i>	<i>idem</i>
	Adres : <i>De Vijfhuizen 3</i>	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <i>Ravele</i>	
BTW nr. : BE	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname ☐ mobiel	☐ wijziging ☐ tijdelijk	☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid 2 Huishoudelijke werkeenheden 3 Gemeenschappelijke delen 4 Werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐			
☐ Art 276 : verzwaring	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid					

Algemene gegevens elektrische installatie :

Algemene gegevens elektrische installatie																
Gegevens verdelers	EAN											☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst			
	kWh meter nr.	34620529										meterstand dag	000108,1	nacht	76,8	☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐												nr. :	meterstand :		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐												Type aardelektrode :			
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐												☒ aardingslus ☐ pen / baar			
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm ² - Type : XLVB												☐			
Beschrijving installatie zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA												Aantal borden : 2X	Aantal eindstroombanen : 27X		
	Bord 1: 20X Bord 2: 7X															

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 3,74 Ω		☒ Algemeen isolatieniveau : 10,73 MΩ		☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie kolom 2)	
☒ Nihil	Badkamer en toiletten nog niet geplecht	
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen		Visum DNB of aangestelde
☒ Nihil		

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	voldoet	oldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezpečer :

Naam: Van Aartsen Agent nr.: 4159 Datum: 16/6/2011

Voor de directeur generaal : Handtekening

Biilage(n) : ☐ Situatieschema('s) : ☐ Eéndraadsschema('s) : ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.