

3480981

17/03/60/424

EAN nr. :
 Teller nr. : 2 991 858 - 2015
 Stand I : 000 003,3 II : 000 001,5

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~+ controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 ~~/ AREI art. 87 /~~ AREI art. 270 ~~/ AREI art. 271 / AREI art. 276bis /~~

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe ~~/ Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verwijzing / Collisie meter / Geminde wijziging / Verkoop woonruimte~~

Type der lokalen : ~~APPARTEMENT 1.1 (1E, 2E EN 3E)~~

Plaats van onderzoek : ~~GENTSESTRAAT 40 BUS 11 9300 AALST.~~

Eigendom van : ~~DICAT~~

Opdrachtgever : ~~CANIMPO BUBA GENTSESTRAAT 24 9300 AALST~~

Installateur : ~~idem~~

BTW ~~BE 0185142091~~ ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~JURGEN MOENS~~ Datum van onderzoek : ~~27/03/2017~~

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : ~~3 x 40 A~~ Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~3 x 25 A~~ Schak. : ~~4 x 40 A 300 mA~~

Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~NLB~~ aantal geleiders : ~~4~~ doorsnede : ~~20~~ mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : ~~16x10~~ mm² Spreidingswaarde : ~~6~~ Ω

Aantal borden : ~~2~~ Aantal eindstroombanen : ~~15 + 4~~ Algemene isolatieweerstand : ~~1~~ MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~4 x 40 A 300 mA (BtA)~~ mA bijkomende : ~~4 x 40 A 300 mA (BtA) (D90)~~ mA

~~werking testknop : in orde - niet in orde~~ ~~controle foutlus : in orde - niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen~~ ~~Groot van het vast elektrisch materiaal : in orde - niet in orde~~

~~Bescherming tegen elektrische schokken - rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~ ~~onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~

~~Continuïteit PE en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde~~ ~~Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde - niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend ~~toestellen :~~

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding niet aangesloten~~

~~N Bankwasmachine - gasteiding - waterleiding - CV ketel - niet aangesloten~~

I GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform ~~/ niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd ~~door dezelfde organisatie~~ uiterlijk op : ~~27/03/2017~~
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag / mag niet~~ in dienst gesteld
 worden ~~/ blijven indien zonder verhoging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste~~
~~maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor de veiligheid van de gebruikers.~~

voor de directeur,
 de onderzoeker

Jurgen MOENS
 Kruiskouterstraat 59
 O.C.B. 1750 Lennik
 02/269.07.07 0475/45.23.82