



# Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé  
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



C I B  
N° 52623

Bruxelles : 126, b<sup>12</sup> - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles

Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88

Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

Compte Bancaire : 340-0298168-28

cibic@skynet.be

CONFIDENTIEL

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : 33/12 0803/01	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) : GOOSSENS
Date du Contrôle : 03-08-2012	N°TVA/N°C.Ident. :
Propriétaire (Nom-Prénom) :	Adresse de l'installation : R. Emile Jeanne 38
Adresse : R. Emile Jeanne 38	4420 Montegnée

1) REFERENTIELS : - R.G.I.E - Procédure interne : PRO-INS-E-10

2) TYPE DE CONTROLE :

- ☒ Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.  
☐ Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) TYPE D'INSTALLATION :

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres : , soumise à : ☒ l'Art.86 ☐ l'Art.87 du RGIE.

Distributeur : Telleo-Resa Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230/200 V.

Alimentation tableau principal : 4 X 10 mm<sup>2</sup>. Protection raccordement : 63 A. (In max. à prévoir).

Colonne d'alimentation : 4 X 10 mm<sup>2</sup>. Interr-Sect.Général : ID 63A/10 3 A.

Nombre de tableaux : 1. Nombre de circuits terminaux : 20. R<sub>E</sub> = 3.8 Ω. R<sub>IGEN</sub> = 18.4 MΩ.

Type prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets -

Différentiels	I <sub>n</sub> en A	I <sub>cc</sub> en kA	I <sub>Δ</sub> en A	Circuits protégés	I <sub>n</sub> en A	I <sub>cc</sub> en kA	I <sub>Δ</sub> en A	Circuits protégés	I <sub>n</sub> en A	I <sub>cc</sub> en kA	I <sub>Δ</sub> en A	Circuits protégés
	63	10	0,3	20	63	10	0,3	8				

4) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
voir schémas en annexe					

5) MANQUEMENTS :

Néant

Note : certains points lumineux n'étaient pas placés lors du contrôle.

6) NOTES :

- Le différentiel général : ☐ était plombé. ☐ n'a pu être plombé ☒ a été plombé. ☐ n'est pas plombable. ☐ absence de différentiel.
- Les schémas : ☒ ont été signés. ☐ n'ont pas été signés. ☐ absence de schémas.
- Installation ☐ plomberie ☒ sanitaire : ☒ non réalisée(s) au jour du contrôle. ☒ Liaisons équipotentielle en attente. A connecter lors de la réalisation.

7) CONCLUSION :

☒ L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 08-2037

☐ - L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ - Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

☐ - Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier. Le présent document ne valide pas la mise sous tension ou le renforcement de puissance de l'installation visitée.

Nom/signature de l'inspecteur  
Pour CIB,

Raphaël

Date d'émission :


03.08.2012

Nom/signature du demandeur  
Pour réception,

Adresse: Rue Emile Seurre 38  
Montigny 4420  
nom: [redacted]

installateur  
Luc Goossens

jeudi 12 juillet 2012



Adresse: Rue Emile Gervais 38  
Montagne 4420

Nom

[REDACTED]

installateur  
Luc Goussiers

jeudi 12 juillet 2012

etage

C2

X<sub>Ln</sub>

X<sub>Ln</sub>

X<sub>Ln</sub>

✓ A4

X<sub>A4</sub>

X<sub>A4</sub>

X3 F

X<sub>Ln</sub>

X<sub>Ln</sub>

X<sub>K1</sub>

X<sub>K1</sub>

X<sub>K1</sub>  
X<sub>K1</sub>  
C5

X<sub>K1</sub>

X<sub>Ln</sub>

X<sub>Ln</sub>

X<sub>K1</sub>

X<sub>K1</sub>

C3

C4


QUAEDVLIEG  
Raphaël

Adresse : Rue Emile Zola 38  
Montagne 4420  
num : [redacted]

installateur  
Luc Goossens

jendi 12 juffel do 12

27 et escalier




: Adresse Rue Emile Jeanne 38  
Montigny 4420

: nom [redacted]

Grenier

Installeur  
Luc Goossens

jeudi 18 juillet 2018



K3

K3