

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

BTV

Organisme Agréé

V. réf.: _____

N. réf.: _____

RAPPORT N°: 108-110824-02

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional:

De Liege

EAN: _____

Réf.: _____ Compteur n°: _____

Index: _____

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue des Forges
78 Baelen 4837

PROPRIETAIRE: POPA

Adresse: _____ ide. _____

DEMANDEUR: _____

Adresse: _____ idem. _____

INSTALLATEUR: _____

Adresse: _____ idem. _____

TVA ou Cl: _____

Date du contrôle: 24-08-2011 Type de contrôle: examen de conformité - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation; Type locaux: Domestique

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 220 V Protection raccordement _____

Câble aliment, tableau. princ.: 6 x 10 mm² Inter. gén.: type 300m R/63A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1 ; Nombre de circuits term.: 14 ; RA: 98 Ohm; RI tot 1 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

Veri schimis en aan toe

CONTROLES effectués: voir verso _____

Néant

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: _____

| | |
|-----------------------------|--|
| PROCES-VERBAL DE CONFORMITE | |
| 24/08/11 | |
| VU _____ | |
| INTERMOSANE VISA | |
| le responsable _____ | |
| nom: B. GESZT | |
| signature: _____ | |

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.


| | |
|--|--|
| CONCLUSION: 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 29-08-2036 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date. | |
| 2. L'installation n'est pas conforme. | |
| 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. | |
| L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____ | |


L'AGENT-VISITEUR:
n° + nom + signature

FORM. 382B-03/2009

Le directeur,

Rue de Forges nr°72 Baelen 4837






Demi sol


BY
Nathalie
14.08.2011

Rez. chausse




BIV
M. B. B.
Le 05.2011

Etage




*Bill
Reynolds
Lyon*

Grenier



~~375
M. B. 1000
14.05.2011~~

Annex 1



B74
10/2010
Black Rock
R.G. 10/2010