

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.5)

Objet	Habitation	Maison
	Adresse	Lognoul 29 , 4190 Ferrières
	Propriétaire	ANGEL VANDESCHRIK
	Demandeur	AUTOMATION BY RITON (installateur)
	Téléphone	0494384027
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	6.5 - Contrôle périodique Dérogations appliquées : 8.2.2 - Date d'installation comprise entre le 1/10/81 et le 31/5/2020



Installation	Tension actuelle	3N400V
	Code EAN	Non communiqué
	Protection gén.	15A
	Qté tableaux	1
	Qté circuits	19
	Câble compteur-tableau	Exvb 4x10mm ²
	Conducteur principal de terre	16mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 40A 300mA
	Diff. suppl. ≤ 30 mA (DDRS)	• 40A 30mA

Mesures			
Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)		Isolement général par rapport à la PDT	
15.6Ω		1.73MΩ	
Appareil utilisé		MES012	
Critère		Critère	
1. Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	6. Protection contre contacts indirects	OK
2. Isolement général par rapport à la PDT	OK	7. Appareillage fixe et à poste fixe	OK
3. Continuité de terre	OK	8. Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)	OK
4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position	OK
5. Protection contre contacts directs	OK		

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant

25 ans après émission du rapport conforme (avant le 23/11/2047)

Renforcement de puissance du raccordement au réseau public

Permis (maximum : 15 / Nouvelle tension :)

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Oui

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° SGE-BTD-23-11-22-10243-CP

Date de visite : 23/11/2022

1^{re} visite

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Economie Direction générale de l'Energie par CERTIGREEN test.




Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des affaires économiques, Direction générale de l'Energie, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretenir ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.


Infractions

A	Cuisinière
B	Salle à manger + éclairage cuisine + éclairage escalier
C	Salon
D	Cuisine
E	Four
F	Poêle à pellet
G	Chambre
H	Dressing
I	Cave
J	Grenier
K	Atelier
L	Réserve
M	Réserve
N	Salle de bain
O	Lave vaisselle
P	Extérieur
Q	Séchoir
R	Machine à laver
S	Chauffe eau




by  **RITON**
Kersten


23/11/22

Société by Riton	Créateur Henry Kersten	Contrôleur  Sarah Geutzen
	Type de document Liste des circuits	Statu  0471 93 44 02
	Titre, titre supplémentaire Lognoul 29 4190 Ferrières	Rév.
		Date de publication Lang. Page 10-06-22 1/6






by **RITON**
Kersten

Société by Riton	Créateur Henry Kersten	Contrôleur  Sarah Geutzen
	Type de document Schéma de position	 Stabilité du document 0471 93 44 02
	Titre, titre supplémentaire Lognoul 29 4190 Ferrières rez-de-chaussée	Rév. Date de publication 10-06-22 Lang. Page 2/6






by **RITON**
[Signature]

Société by Riton	Créateur Henry Kersten	Contrôleur  Sarah Geurzen
	Type de document Schéma de position	Statut du document Test 0471 93 44 02
	Titre, titre supplémentaire Lognoul 29 4190 Ferrières étage	Rév. Date de publication 10-06-22 Lang. Page 3/6



by **RITON**
Kersten

Société by Riton	Créateur Henry Kersten	Contrôleur  Sarah Geutzen
 RITON	Type de document Schéma de position	Statut CERTIFIÉ test 0471 93 44 02
	Titre, titre supplémentaire Lognoul 29 4190 Férières Cave	Rév. Date de publication 10-06-22 Lang. Fr Page 4/6



kWh

RITON

RITON

Société by Riton		Créateur Henry Kersten		Contrôleur Serge Geuten	
Type de document Schéma Unifilaire		Titre, titre supplémentaire Lognoul 29 4190 Ferrières		Date de publication 10-06-22	
Schéma Unifilaire 1/2		Lang. Rèv.		Page 5/6	



Scanné avec CamScanner