

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsebrabant@btvecontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 334/1203 c8102

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3040 Sint Agatha - Rode
Lennuvelaan 360

EIGENAAR: Kumpen Jonathan

Adres: id

OPDRACHTGEVER: id

Adres: id

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 1215

Index: _____

Datum van het onderzoek: 8/03/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 278bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x400+N V Bescherming van de aansluiting mol 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type chf 40/93A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; RA: 14 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie Bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota's: oude muur moet afgebroken worden

Dit verslag is geldig voor aansluiting
3x400+N max 40A

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/03/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

334 Moortje Peeters

De directeur,

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3042 Sint Agatha - Rode
Lauwagelaan 300

EIGENAAR: Langens Manalika

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 1000000000

Index: _____

Datum van het onderzoek: 8/03/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Huis

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2400V V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40/030

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 10 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

The Blylaze

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota's: oude muur moet afgebroken worden

Dit verslag is geldig voor aansluiting
31400+N max 40A

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/03/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 334 Moorla Peelen
nr. + naam + handtekening


De directeur,

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____

Ref.: _____

Index: _____

Teller nr. **2414 3328**

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: **2031/2004/21/08**

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: **3040 Sint-Agathus-Rode Leuvensebaan 360**

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: **Immo Jan Stas**

Adres: **Jan Stasstraat 3, 3000 Leuven**

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: **BE 0454 843 787**

Datum van het onderzoek: **21/04/2010** Aard van het onderzoek: **gelijkvormigheidsonderzoek** controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 282) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: **Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid** Type der lokalen: **Woning**

Begin werken: Fundering vóór **1.10.81** - Elektrische installatie vóór **1.10.81** - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning **230/380 V** Bescherming van de aansluiting **32 mm** A

Voedingskabel hoofdbord: **4** X **6** mm² Alg. schakelaar: type **stols 3P**

Type van de aardelektrode: **1us - boren - pennen - horizontale geleider** Schema: **TT**

Aantal borden: **2**; Aantal eindstroombanen: **5/3**; RA: **980** Ohm; RI tot **70,5** MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: **Expertise elektrische installatie bij aankoop eigenaar**

details: **1. hoofdschakeling**

L -> 3 x 25 A - 1P (smeltzekering)

L -> 1 x 10 A - 1P (gemant)

1 x 15 A - 1P (C")

2 x 16 A - 1P (C")

broek: 4 x 16 A - 1P (C")

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

- **geen schakelaar aanvering**

- **geen stop aanvering**

- **geen aansluitingsverbrekersklem aanvering**

- **stopcontact met aardingspen op de plaats van het**

- **geen houder elementen aanvering**

- **geen bringbeweringen aanvering**

- **spreadingsweerstand staat onder de 30 Ω**

- **VOB staat onder mechanische belastende stroomvoeder**

- **interne kabelgeleiding staat maximaal: 6 mm² te zijn**

- **beide fasen van 1 bring staan opgevoerd te worden**

- **over dezelfde weerde**

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op **18 maanden na uitvoeren**.