



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formations

N° 234-INSPI

Maatschappelijke zetel / Siège social  
Electro-Test vzw/asbl  
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek  
Tel. 02 751 98 39  
Fax 02 751 52 09

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :

*RESA*

Nr teller : *34769870*  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

### Rapport de contrôle:

N°: *80.901601M/01*

EAN code : */*

Aard onderzoek : AREI ART  
Genre de contrôle : RGIE ART

86	+95	<input checked="" type="radio"/> 270	<input checked="" type="radio"/> 271	<input checked="" type="radio"/> 276	<input checked="" type="radio"/> 276bis	TT	Voorschrijf. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
----	-----	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----	---

Plaats van het onderzoek : *Rue Du Pont de l'Art DRF 24 (1<sup>e</sup> étage)*  
Lieu du contrôle : *4020 Wavre*

Eigenaar : *[REDACTED]*  
Propriétaire : *[REDACTED]*

Adres : *1AM*  
Adresse : *[REDACTED]*

Installateur : *installation existante*

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : *11/01/2016*

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : *BOUTE KLAUSET P.*

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart. *1<sup>e</sup> étage*

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>W.B. 4x6 mm<sup>2</sup></i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension : <i>230V</i>	Liaison compteur-tableau : <i>[REDACTED]</i>	Protection max. : <i>[REDACTED]</i>

Ardelectrode : <i>PLOUET</i>	Isolatie : <i>3,09</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>21,1 Ohm</i>	Isolement : <i>[REDACTED]</i>	Nombre de tableaux : <i>[REDACTED]</i>

In (A)	Δ In (mA)	type	Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Aantal eindstroombananen : Nombre de circuits terminaux : <i>3</i>	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE
			OK	NOK				
<i>40A</i>	<i>300mA</i>	<i>A</i>	<i>2x16 A 1P - 1x10A 2P</i>					

Visueel nazicht : algemeen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	direkte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : général : <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> NOK	contact direct : <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> NOK	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> NOK

Aansluitingen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Raccordements : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Liaisons equipotentielles : <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> NOK

Inbreuken/Infractions : <i>(zie keerzijde / voir verso)</i>	VISUM :
Opmerkingen/Remarques : <i>VOIR ANNEXE</i>	Datum/date :

#### Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.  
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
 Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangslemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilair et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het einddraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle: / Volgende controlebezoek:

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
<input checked="" type="radio"/> 276bis AK 18 m → <input type="radio"/>	<input type="radio"/> 276bis HK <input checked="" type="radio"/> 274 HK	..... / .....
<input type="radio"/> 271 AK <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 271 HK <input checked="" type="radio"/>	..... / .....
<input type="radio"/> 276 AK <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 276 HK <input checked="" type="radio"/>	..... / .....

van de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.

**Rappel des prescriptions réglementaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions persistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

Bijlage aan het verslag nummer °..... / Annexe au rapport n° 80.2016.01.01

CONTROLE UNIQUEMENT DES PARTIES VISIBLE  
ET ACCESSIBLE

PEUT-ON FAIRE EN 4 ANS LES FAÇADES EN GRANIT  
RÉINFORCÉ ?

## MANQUE SCHEMA DE POSITION ET VAISSEAU.

LIAISONS EQUIPOTENTIEL

ISOLE CES CAPES NON UTILISE

CIRCUIT PRACTICAL 2.5 mm<sup>2</sup>


## BLOC MULTIPRISÉ INTER.DIT. SDR

MAIS QUE DIFFÉRENCE IL Y A ENTRE DES PETITS LES  
GABARIT DIAMS. LIA S.D.B.


OBITER COMET TPOXB.

## PAS DE POSSIBILITE DE MESURE DE TERRE

CAR SECTION OF R. OVERT 21 Y. A. CONTINUE



ADRES INSTALLATIE:	
Naam: ..... Adres: <i>Rte Des Paix Eté, 101 WINDSTAD, NETH.</i>	ELECTRO-TEST
Datum: <i>Maart 1960</i>	U <sub>N</sub> <i>400V</i>
Inspecteur: <i>Boulef. K. Lant. D.</i>	I <sub>N</sub> <i>MA - 10A</i>
Verslagnummer: <i>80.106.0111.104.</i>	Curve <i>C</i>
	Icc <i>3000</i>



ADRES INSTALLATIE:

ELECTRO-TEST

Inspecteur:

Bosker k. Smit D.

Curve

Icc

Naam: [REDACTED] Adres: Pte - De Punt De Winkelstraat 10 Datum: 2023-01-01 Verslagnummer: 80.2023.01.01.01

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigenaar een sommier situatiecriterium op te stellen. Dit situatiecriterium bepaalt zo'n indicatieve aanbeveling van de actuele stopcondities, slachtaanvallen en vast aangelegde nestplaatsen. Bijgevolg garandeert Electro-test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatiecriterium.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle agréés sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'établir un schéma sommaire de situation à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se réstruit à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclaire et appareils raccordés fixes visibles.

Consequently, Electro-Test ne garantit pas l'exhaustivité, ni l'intégrité de ce schéma de situation.