

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Rosa

Nr teller : 2159663
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1520160428/01

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Plaats van het onderzoek : Rue du Pont de Wandre n° 24 4020 Liege
Lieu du contrôle :

Eigenaar : [redacted] Adres :
Propriétaire : Adresse :

Installateur : BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 28-04-2016 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. 2ème ☐

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>VUB 4x6"</u>	Max. beveiliging : <u>63A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <u>Pigouh</u>	Isolatie : <u>62</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>15.11 Ohm</u>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>9</u>		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>1</u>	<u>Général circuit de P.M.F</u>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>1</u>	<u>locaux humides circuit de B.O.I</u>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	Indirecte aanraking : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>
Contrôle visuel : général : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen/Remarques :

Datum/date :

La visite de contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation.

ELECTRO-TEST A.S.B.L.
Lollo Antonio
Tel. 041/38 08 57
Mob. 0477 98 88 88

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle: 28-04-2016

☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.....

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
18 m				
271 AK	<input type="radio"/>	271 HK	<input type="radio"/> /
276 AK	<input type="radio"/>	276 HK	<input type="radio"/> /