




N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBLKerkstraat 33
1820 MELSBOEKDistribution/beheerder
Gestionnaire de réseau de distribution

Sibelga

Nr teller
N° comp

848524-11

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 2450310/5

EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/80	87/82	88	89	97	270	271	275	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de dist.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle

R. O. Maerschaek 21, 1082 Bxl

Eigenaar
Propriétaire:Adres
Adresse

iden

Installateur : E. J. F.

SPRL

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek

10-03-2015

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Dehaes V.

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning Tension	3x230V	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau	4x10m x 1B	Max. beveiliging Protection max.	40A
---------------------	--------	---	------------	-------------------------------------	-----

Aardelektrode : <u>escut.</u>	Isolatie : <u>16</u>	Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>28</u>	Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differenceschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux :	Test 1In		1 ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	ΔIn (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Général	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
40	30	A	"	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen ☒ OK ☐ NOK	directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale ☒ OK ☐ NOK	contact direct : ☒ OK ☐ NOK	Contact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde - voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Niet. Nihil

Besluit / Conclusion

De installatie is conform de NEN 1010 / NF C 101-010.
L'installation est conforme à la norme NEN 1010 / NF C 101-010.
De algemene differentieelbescherming is niet aanwezig (niet geïnstalleerd).
La protection différentielle générale n'est pas présente (non installée).
Het eindschakelaarsysteem is niet geïnstalleerd.
Le système de disjoncteurs différentiels n'est pas installé.

Niet conform

Conform

N° volg rapport

276bis AB	271 AK	276bis BK	271 HK
☐	☐	☐	☐
271 AK	☐	271 BK	☐
☐	☐	☐	☐
270 AK	☐	270 BK	☐
☐	☐	☐	☐

De installatie is niet conform de NEN 1010 / NF C 101-010.
L'installation n'est pas conforme à la norme NEN 1010 / NF C 101-010.
De algemene differentieelbescherming is niet aanwezig (niet geïnstalleerd).
La protection différentielle générale n'est pas présente (non installée).
Het eindschakelaarsysteem is niet geïnstalleerd.
Le système de disjoncteurs différentiels n'est pas installé.

10 03 2015

ELECTROTEST
VINCENT DEHAES
inspecteur
vincent.dehaes@electro-test.be
0474 650 205