

Etat du sol



Fond de plan:
Brussels UrbIS ©©
Paradigm
SPF Finances



- Catégorie 0
- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 0+1
- Catégorie 0+2
- Catégorie 0+3
- Catégorie 0+4

FICHE D'IDENTIFICATION DU TERRAIN A L'INVENTAIRE DE L'ETAT DU SOL

16/01/26 - Bruxelles Environnement - Gestion et assainissement des sols

Cette fiche d'identification est indicative et ne remplace en aucun cas l'attestation du sol qui est un document officiel comprenant les informations obligatoires en matière de vente ou de cession de permis d'environnement.

Parcelle	21363_B_0465_K_035_00
Catégorie du site	0

Catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées.
Catégorie 1 : parcelles non polluées.
Catégorie 2 : parcelles légèrement polluées sans risque.
Catégorie 3 : parcelles polluées sans risque.
Catégorie 4 : parcelles polluées en cours d'étude ou de traitement.

Informations liées au terrain

Adresses :

69 Rue Gray,1040 Bruxelles
87 Rue du Sceptre,1050 Bruxelles

Classe de sensibilité : Zone habitat

Motifs d'inscription

Activités à risque ayant eu lieu ou actuellement en cours sur le site :

Activité	Rubrique
Dépôts de liquides inflammables	88

Evènement, autre que l'exploitation (passée) d'une activité à risque, ayant pu engendrer une pollution du sol connu sur le site : non

Etudes de sol :

BE dispose des études suivantes pour cette parcelle :
Un dossier fait l'objet d'une ou de plusieurs études selon la présence ou non d'une pollution, de la nécessité ou non de traiter cette pollution. Ainsi un dossier peut s'arrêter au stade de la reconnaissance de l'état du sol, au stade de l'étude de risque ou au stade de la déclaration finale.

Type d'étude	Numéro de dossier	Date de réalisation de l'étude
Etude prospective station-service	1997/0208/01	09/2001
Etude détaillée station-service	1997/0208/01	02/2002
Etude d'assainissement station-service	1997/0208/01	11/2002
Rapport des travaux d'assainissement station-service	1997/0208/01	11/2003
Monitoring station-service	1997/0208/01	01/2005
Reconnaissance de l'état du sol	SOL/00046/2017	05/2017