

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.5)

Objet	Habitation	Maison
	Adresse	Chaussée de Waremmes 113, 4520 Wanze
	Propriétaire	
	Demandeur	
	Téléphone	
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	6.5 - Contrôle périodique
		Dérogations appliquées :
		8.2.2 - Date d'installation comprise entre le 1/10/81 et le 31/5/2020



Installation	Tension	3N400V
	Code EAN	Non communiqué
	Protection gén.	20A
	Qté tableaux	1
	Qté circuits	22
	Câble compteur-tableau	VFVB 4x10mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 63A 300mA
	Diff. suppl. ≤ 30 mA (DDRS)	• 63A 30mA

Mesures			
Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	18.8Ω	Isolement général par rapport à la PDT	98.3MΩ
		Appareil utilisé	MES005 (FLUKE 1653B)
Critère		Critère	
1. Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	6. Protection contre contacts indirects	OK
2. Isolement général par rapport à la PDT	OK	7. Appareillage fixe et à poste fixe	OK
3. Continuité de terre	OK	8. Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)	OK
4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position	OK
5. Protection contre contacts directs	OK		

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant

25 ans après émission du rapport conforme (avant le 12/04/2046)

Renforcement de puissance du raccordement au réseau public

Permis (maximum : 63A)

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Oui

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° OGI-BTD-12-04-21-3403-CP


Date de visite : 12/04/2021

1^{re} visite

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Economie Direction générale de l'Energie par CERTIGREEN test.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des affaires économiques, Direction générale de l'Energie, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretien ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

Infractions



Organisme agréé

12/04/2021



Olivier
Gillet
Directeur Technique
0495 59 54 76

Adresse de l'installation électrique

Installateur


12.04.2021

E-mail: pm@syntiac.be
BE0806.635.370

p. 1/6

Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz



Organisme agréé

CERTIGREEN

Directeur Technique

0495 59 54 76

Olivier
Gillet

Adresse de l'installation électrique

12-04-2021

Installateur

MABATE BUIRE ELECTRICITE

12-04-2021

Tel.: 0434 13441 GSM: 0473473716


e-mail: phil@sghvac.be

BE0806.635.370

p. 2/6

Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz



Organisme agréé

Olivier Gillet
 Directeur Technique
 CERTIGREY
 0495 59 54 76

Adresse de l'installation électrique
 bollette


Installateur

19 10 21


p. 3/6
 Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: L & D Electricity S.P.R.L. - TVA BE 0540.546.851



Jardin



Organisme agréé


Olivier Gillet
Directeur Technique
0495 59 54 76

Adresse de l'installation électrique
bollette

Installateur

p. 4/6
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: L & D Electricity S.P.R.L. - TVA BE 0540.546.851



Organisme agréé

12/04/2021

Olivier Gillet
Directeur Technique
0495 59 54 76

Adresse de l'installation électrique

Installateur
MARATE PHILIPPE ELECTRICITE
Avenue du Progres 10 10
4432 Aleur

Tél.: 043413441 GSM: 0473473718
e-mail: phil@sghvac.be
BE0806.635.370

p. 5/6
Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: L & D Electricity S.P.R.L. - TVA BE 0540.546.851