



firma naam: All-in Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 gsm: web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		volgnummer attest: 0310K-0561085 technicus voornaam en naam: Joachim Vankeersbilck erkenningsnr.: SV05406 datum controle: 01/04/2025	
klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email: ,		adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email: ,	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 10,8 ☒ ondergronds ☐ bovengronds		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ cilindrisch ☒ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1 ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1 ☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☒ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 01/01/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ lampolie type C		☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van merk de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: norm: inhoud (l):		fabriegenummer: ☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring: diameter (m); en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat		leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	staat toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☒ inkuiping	staat deksel ☒ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig	verontreiniging ☐ ok ☐ niet ok	staaf aanvoer- en terugvoertleiding	☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig	waterdicht ☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☐ niet aanwezig ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
		☐ algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank		opmerkingen:	
staat wanden (schildering, isolatie,...)		☒ ok ☐ niet ok	
algemene staat tank		☒ ok ☐ niet ok	
zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja ☒ nee	
organoleptische verontreiniging		☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☒ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd				
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.				
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
capaciteit bevestigd door klant	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 01/04/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Joachim Vankeersbilck	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Dhr. Braeckman Patrick hoedanigheid: Klant

