

KEURINGSATTEST

m.b.t. de aansluiting van de private waterafvoer

Opgelegd door het Algemeen Waterverkoopreglement van 8 april 2011 en ministerieel besluit keuring van 28 juni 2011

Resultaat: CONFORM

Dossiernummer KPR-20220720-00003-01

Type	Nieuwe aansluiting
Keuring heeft betrekking op	Volledige perceel/adres
Afgeleverd op	17/8/2022
Keuringsdatum	6/8/2022
Keurder	Claes Geert
Keurder Certificaatnummer	KPRV-20170320-00001

Adres	Stationsstraat 42
Postgemeente	3370 Boutersem
Identificatie Fluvius System Operator cvba	541449200007270182

AANDACHTSPUNTEN

Onderstaande aandachtspunten leiden niet tot afkeur volgens het ministerieel besluit keuring van 28 juni 2011. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op andere vigerende wet- en regelgevingen of voorwaarden opgelegd in de vergunning waaraan het rioleringsstelsel dient te voldoen of zijn verduidelijkingen bij de keuring.

- R.1. Voorste deel van dak via afvoer buur.
R.1. Terras en/of inrit nog niet aangelegd op het ogenblik van de keuring. Bij aanleg bij voorkeur het regenwater natuurlijk laten afvloeien (natuurlijke infiltratie) of aan te sluiten op de overloop van de regenwaterput (voor de infiltratievoorziening).

Francken W., Directeur VLARIO



Keurder,



	 certificaatnummer 449-INSP ISO/IEC 17020	Keuring ID: KPR-20220720-00003-01 Nieuwe aansluiting - NA/024 Datum van aanvraag: 20/7/2022 Datum van indiening: 17/8/2022
		Datum uitgifte: 30/03/2022 - Datum invoegetreiding: 01/04/2022 Keuringsformulier m.b.t. de aansluiting van de private waterafvoer op de openbare riolering of IBA

De keuring heeft betrekking op:

☒ Volledige perceel/adres
☐ Een deel van het perceel/adres:

De inventarisatie van de rioleringsonderdelen heeft enkel betrekking op hetgeen onderdeel uitmaakt van de keuring.

Administratief luik

A.1. Keurder

Opmerking: Indien u meer info wenst betreffende de inhoud van het keuringsformulier kan u steeds contact opnemen met de keurder.

Keurder : Claes Geert KPRV-20170320-00001

A.4. Te keuren installatie

Adres + identificaties

Datum keuring: 6/8/2022
 Adres: Stationsstraat 42
 3370 Boutersem/Kerkom/Neervelp/Roosbeek/Verrijck/Willebringen

Keuring

Grootte perceel : 190 m²
☐ waarde berust op schatting
 Wooneenheden : 1
 Watermeternr. : 180461622
 Rioolbeheerder : RioBra
 Telefoon : + 32-16-84 12 12

Type gebouw

☒ Woning
☐ Appartement
☐ Handelspand
☐ Andere: -----

Overzicht geldende wetgevingen en verordeningen

☐ Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
☐ Omgevingsvergunning (indieningsdatum)
☐ Voor 31 januari 2005
☐ Tussen 1 februari en 31 juli 2005
☐ Tussen 1 augustus 2005 en 31 december 2013
☐ Na 01/01/2014

Cluster

☒ Centraal gebied (oker)
☐ Collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd)
☐ Collectief te optimaliseren buitengebied (groen)
☐ Individueel te optimaliseren buitengebied (rood)

A.5. Bijlagen

D-001	D-001 overeenkomst	1 bestand(en)
PLAN	Rioleringsplan	1 bestand(en)
FAC	Factuur	1 bestand(en)
FR	Foto	1 bestand(en)

Technisch luik

R. Regenwatercircuit

R.1. Dak- en verharde oppervlakken (Indicatieve waarden in m²)

Enkel van toepassing op het te keuren deel

	Afvoer	Buffer	Infiltratie	Natuurlijke afvloe	HWP	waardes berusten op schatting	nog niet geplaatst
Dak	35	0	0	0	52	☐	
Groendak	0	0	0	0	0	☐	
Rietendak	0	0	0	0	0	☐	
Terras	0	0	0	0	0	☐	☒
Inrit	0	0	0	0	0	☐	☐
Andere	-----	-----	-----	-----	-----		
	0	0	0	0	0	☐	
Totaal	35	0	0	0	52		

Aandachtspunten:

Voorste deel van dak via afvoer buur.

R.2. Hemelwaterput

Installatie	Volumes	Hergebruik mogelijk (pomp en aanzuigleiding aanwezig)?	Overloop op privé terrein
☐ Vereist ☒ Niet vereist Reden "Niet vereist" ☒ Niet van toepassing ☐ volledig groendak geplaatst ☐ volledig rieten dak aanwezig ☐ geen eengezinswoning en dak < 100m ² ☐ afwijking GSV Hemelwater toegestaan ☒ Geplaatst ☐ Niet geplaatst ☒ Conform ☐ Niet conform	Vereist : 0 liter Aanwezig: 1500 liter ☐ waarde berust op schatting ☒ Gegevens voorhanden ☒ Factuur ☐ Technische fiche ☒ Rioleringsplan ☐ Meting ☐ Gegevens niet voorhanden	☒ Ja ☐ Neen Aftappunten hergebruik ☒ Aftapkraan ☒ Toilet ☒ Wasmachine ☐ Andere: -----	☐ geen ☐ infiltratievoorziening ☐ buffervoorziening ☐ RWA ☒ DWA ☐ gemengd ☐ andere: -----
Aandachtspunten:	Aandachtspunten:	Aandachtspunten:	Aandachtspunten:

Er zijn geen herstelmaatregelen R.2

R.3. Infiltratievoorziening

Installatie	Capaciteit	Overloop op privé terrein
☐ Vereist ☒ Niet vereist Reden "Niet vereist" ☒ niet van toepassing ☐ aanvaarde afwijking volgens art. 13 GSV Hemelwater ☐ aanvaarde afwijking volgens art. 13 GSV Hemelwater: collectieve voorziening ☐ drinkwaterwingebied zone I/II ☐ perceel is kleiner dan 250m ² ☐ andere: ----- ☐ Geplaatst ☒ Niet geplaatst ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds ☒ Conform ☐ Niet conform	Vereist volume: ----- liter ☐ niet gekend Aanwezig volume: ----- liter ☐ niet gekend Inf. opp. vereist: ----- m ² ☐ niet gekend Inf. opp. aanwezig: ----- m ² ☐ niet gekend ☐ Gegevens voorhanden ☐ Factuur ☐ Rioleringsplan ☐ Technische fiche ☐ Meting ☐ Gegevens niet voorhanden	☐ geen ☐ eigen terrein ☐ buffervoorziening ☐ RWA ☐ DWA ☐ gemengd ☐ andere: -----
Aandachtspunten:	Aandachtspunten:	Aandachtspunten:

Er zijn geen herstelmaatregelen R.3

R.4. Buffervoorziening

Ondergronds	Bovengronds
☐ geplaatst ☒ niet geplaatst	☐ geplaatst ☒ niet geplaatst
Vereist volume: ----- liter ☐ Niet gekend	Vereist volume: ----- liter ☐ Niet gekend
Inhoud : ----- liter ☐ waarde berust op schatting ☐ Gegevens voorhanden ☐ Factuur ☐ Rioleringsplan ☐ Technische fiche ☐ Meting ☐ Gegevens niet voorhanden	Inhoud : ----- liter ☐ waarde berust op schatting ☐ Gegevens voorhanden ☐ Factuur ☐ Rioleringsplan ☐ Technische fiche ☐ Meting ☐ Gegevens niet voorhanden
overloop op privé terrein ☐ RWA ☐ DWA ☐ gemengd ☐ andere: -----	overloop op privé terrein ☐ RWA ☐ DWA ☐ gemengd ☐ andere: -----
Aandachtspunten:	Aandachtspunten:
☒ Conform ☐ Niet conform	

Er zijn geen herstelmaatregelen R.4

D. Afvalwatercircuit

D.1. Afvalwater en aansluitplicht

Afvalwaterstromen ☐ Niet aanwezig ☒ Aanwezig

- ☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Bedrijfsafvalwater
☐ Koelwater

Gesloten opvangsysteem ☒ Niet aanwezig ☐ Aanwezig

- ☐ Alle afvalwater is hierop aangesloten
☐ Een deel van het afvalwater is hierop aangesloten

Aandachtspunten:

Aansluiting afvalwater op DWA (tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning)

☒ Conform ☐ Niet conform

Er zijn geen herstelmaatregelen ^{D.1}

D.2. IVBI (Individuele voorbehandelingsinstallatie)

Van toepassing in centraal gebied, geoptimaliseerd buitengebied of collectief te optimaliseren buitengebied

☐ Vereist ☒ Niet vereist

☐ Geplaatst ☒ Niet geplaatst

Zwart water aangesloten op:

- ☐ Zonder voorbehandeling
☐ Septische put
☐ IBA
☐ Vetvanger

Grijs water aangesloten op:

- ☐ Zonder voorbehandeling
☐ Septische put
☐ IBA
☐ Vetvanger

SEPTISCHE PUT

Inhoud: ----- liter

☐ waarde berust op schatting

☐ Gegevens voorhanden

- ☐ Factuur
☐ Technische fiche
☐ Rioleringsplan
☐ Meting

☐ Gegevens niet voorhanden

overloop op privé terrein

- ☐ geen aansluiting
☐ RWA
☐ DWA
☐ gemengd
☐ IBA
☐ Sterfput afvalwater
☐ Infiltratievoorziening
☐ andere: -----

VETVANGER

Inhoud: ----- liter

☐ waarde berust op schatting

☐ Gegevens voorhanden

- ☐ Factuur
☐ Technische fiche
☐ Rioleringsplan
☐ Meting

☐ Gegevens niet voorhanden

overloop op privé terrein

- ☐ geen aansluiting
☐ RWA
☐ DWA
☐ Gemengd
☐ Septische put
☐ IBA
☐ Sterfput afvalwater
☐ Infiltratievoorziening
☐ andere: -----

IBA

Capaciteit IBA ----- IE

(uitgedrukt in inwoner equivalenten)

Is er regenwater aangesloten op de IBA?

☐ Ja ☐ Neen

- ☐ Ondergronds
☐ Bovengronds

overloop op privé terrein

- ☐ Sterfput afvalwater
☐ Infiltratievoorziening
☐ Grijswater recuperatiesysteem
☐ Andere: -----

Aandachtspunten:

☒ Conform ☐ Niet conform

Er zijn geen herstelmaatregelen ^{D.2}

D.4. KWS-afscheider

☐ Vereist ☒ Niet vereist

☐ Geplaatst ☒ Niet geplaatst

Overloop op privé terrein

- ☐ RWA
☐ DWA
☐ andere: -----

Aandachtspunten:

Z. Zwembad

Z.1. Zwembad

☐ Geplaatst ☒ Niet geplaatst

☐ Binnen ☐ Buiten

overloop op privé terrein

- ☐ geen aansluiting
☐ DWA
☐ IBA
☐ RWA
- ☐ gemengd
☐ infiltratievoorziening
☐ andere: -----

overloop backwash op privé terrein

- ☐ geen aansluiting
☐ DWA
☐ IBA
☐ RWA
- ☐ gemengd
☐ infiltratievoorziening
☐ andere: -----

Aandachtspunten:

S . Controle scheiding regenwater en afvalwater**S.2. Controle op scheiding regenwater en afvalwater**

	DWA			RWA		
	niet uitgevoerd	gescheiden	niet gescheiden	niet uitgevoerd	gescheiden	niet gescheiden
(Audio-)visueel		●	○		○	●
Waterstroom	○	●	○	●	○	○
Rooktest	●	○	○	○	○	●
Test met geluidsbron	●	○	○	●	○	○
Duwcamera	●	○	○	●	○	○
Kleurstof	●	○	○	●	○	○
Aandachtspunten						
● conform ○ niet conform						

Er zijn geen herstelmaatregelen S.1+2

S.3. Uitzonderingen

Uitzonderingen op afkoppelen van regenwater en afvalwater:

- ☒ Uitzondering op afkoppelen volgens Vlare II art. 6.2.2.1.2§3: breken onder of door het gebouw (ook van toepassing voor woningen van na 1 februari 2005 waarbij de GSV Hemelwater van toepassing is).
- ☐ Uitzondering op afkoppelen volgens art. 6 GSV Hemelwater van 5 juli 2013: breken onder of door het gebouw (voor uitbreidingen vanaf 40m²).
- ☐ Scheiden van regenwater en afvalwater is (nog) niet verplicht.
- ☐ Er is een erfdienstbaarheid.
- ☐ De scheiding van afvalwater en regenwater behoort in deze keuring niet tot de afkeurcriteria volgens het Ministerieel Besluit Keuring, maar scheiding regenwater en afvalwater is wel opgelegd in de omgevingsvergunning door de gemeente. Dit is een stedenbouwkundige overtreding.

S.4 Aansluitingen op het openbaar domein☐ Er zijn geen aansluitingen naar openbaar domein

				HAP rioolbeheerder aanwezig	Eigen toezichtputje/buis tot rooilijn	Niets aangesloten op HAP rioolbeheerder	Rechtstreeks aangesloten op gracht/infiltratieberm openbaar domein	ontoegank./niet geplaatst	Uitgevoerde controles ondanks ontoegankelijk/niet geplaatst
	RWA	DWA	gemengd						
put1	○	○	●	☒	□	□	□	□	-----
put2	●	○	○	□	□	☒	□	□	-----
put3	○	○	○	□	□	□	□	□	-----
put4	○	○	○	□	□	□	□	□	-----
put5	○	○	○	□	□	□	□	□	-----
put6	○	○	○	□	□	□	□	□	-----

Afsluitend luik**C.1. Algemene opmerkingen**

enkel relevante opmerkingen die elders op het formulier nergens voorkomen

C.2. Resultaat keuring

Installatie conform

C.3. Klachten

Klacht die tegen de keurder werd geuit

wie, waar, wat, wanneer, waarover en hoe? + chronologische opsomming van de feiten

Reactie van de keurder ter plaatse

hoe is er gereageerd door de keurder op de klacht? wat zijn de aanbevelingen van de keurder?

Geert Claes

