

Dernier contrôle	04/03/22
	ATS
	Vert



PROCÈS VERBAL

361/Am/205	/
------------	---

Date

19/06/25

Duplicata

Verte	3 Ans
Orange	6 mois
Rouge	

Je soussigné, expert en stockage, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : AGW 03 juillet 1997, 30 novembre 2000, 17 juillet 2003 / 24 juillet 2008, 29 novembre 2007 / 31 mars 2011

Lieu	Nom		
	Rue	du Mont 1	
	Code postal	4160	Ville
	Téléphone / GSM		Mail
	Permis / Autorisation	28/05/25	Zone de captage

Réservoir	☒ Fioul/Mazout	☐ Gazole/Diesel				
	Aérien	☐ En fosse	☒ Souterrain	☐ Carré	☒ Cylindrique	☐ En cave
	Simple paroi	☒ Acier	☐ Polyester	☐ Polyéthylène		
	Double paroi	☐ Acier/Acier	☐ Acier/PVC	☐ Polyester/PVC	☐ Polyester/Polyester	☐ Polyéthyl./Polyéthyl.
	Capacité	3000	Numérotation			Age
	Diamètre (mm)	1300			Epaisseur (mm)	
	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Hauteur (mm)		
	Haut. Produit (mm)	Début : 560	Fin :	Haut. Eau (mm)	Début :	Fin :
Canalisations	☒ Remplissage	☐ Event	☒ Aspiration	☒ Retour	☒ Jauge	☐
	Acier	☐ Acier revêtu	☐ PEHD	☐	☐ Simple paroi	☐ Double paroi

Accessoires	☐ Encuvement	☐ Identification	Dimension		
	Détecteur de fuite	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	Identification		
	Jauge	Latte ☐	Fil ☐	Pneumatique ☐	Electronique ☐
	Limiteur remplis.	Sonde ☐	Clapet ☐		
	Avertisseur niveau	Sifflet ☐	Sonde ☐		
	Anti-Siphon	Le plateau ☐	Les raccords ☐		

Contrôle	☒ Méthode acoustique	Matériel	Début	Fin	dBuV à p.atm	dBuV dép.	dBuV à p.atm	dBuV dép.	Gicleur	dBuV	Gicleur	dBuV
		DEP	247		Ph. Liq.	1	Ph. aér.	1	Débit fuite	Phase liquide : Mo 100	Phase aérienne : Mo	
		Identification appareil		25089	Identification capteur		190276/277	Date de calibrage		12/06/25		
	Détecteur de fuite	☐ Partie électrique	☐ Alimentation permanente	☐ Sonde / Pressostat	☐ Raccord sécurité intrinsèque	☐ Témoins marche	☐ Témoins alarme	☐ Report d'alarme				
		☐ Partie dynamique	☐ Pente continue									
		Classe 1	P ☐	Arrivée	Marche pompe	Marche alarme	Arrêt alarme	Arrêt pompe	Soupape surpression / Force pompe	Perte système (mBar/min)	Stop liquide Vide	Bouchons
		Classe 2	DEP ☐	Concentration (°C)	cellule	vanne	pH	cellule	vanne	0	cellule	vanne
									Vanne de purge	Débit par vanne de purge (l/min)		
	Sonde	☐	Hauteur	Temps de chauffe		Temps de réponse						
	Réservoir	☒	Etanche	Non étanche								
	Canalisations	☒	Etanche	Non étanche	Conforme	Non conforme						
	Le plateau	☒	Etanche	Non étanche								
	Les raccords	☒	Etanche	Non étanche								
	Encuvement	☐	Etanche	Non étanche	Conforme	Non conforme						
	Limiteur remplissage	☐	Conforme	Non conforme	suffit bon / hauteur 95%							
	Anti-Siphon	☐	Conforme	Non conforme	Pas d'application							
	Jauge	☒	Conforme	Non conforme								
	Détecteur de fuite	☐	Conforme	Non conforme	Validité							
	Installation	☒	Conforme	Non conforme	Validité		3 Ans					
	Pollution visuelle	☐	Oui	Non								

Actions :

All-in Tank Service n.v./s.a.
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke

Nom et signature du technicien

Signature client

Tel.: 09 241 41 72
Fax: 09 241 41 79

info@allintankservice.be
www.allintankservice.be