



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33**
1820 MELSBOEK

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

*Schepa*Nr teller : *1000 4325*
N° comp :**Verslag van onderzoek:****Rapport de contrôle:**N° *08/20.15.06.16 (9)*EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Copernic n° 35, 1060 Brussels

Eigenaar

Propriétaire :

M. DEVAUX

Adres :

Adresse :

idem

Installateur :

Installation exakte

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

16.06.2015

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*Buchner*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *2^{en} étage @ andere*Spanning : *230V*
Tension :Meter / bord verbinding : *10mm²*
Liaison compteur-tableau :Max. beveiliging : *3x25A*
Protection max. :Aardelektrode : *peque*
Electrode de terre :*26* OhmIsolatie : *15*
Isolément :

Mohm

Aantal verdeelborden : *1*
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>9</i> Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
<i>40</i>	<i>300 (M)</i>	<i>1 dly 32A 2P.</i>			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		<i>2 dly 16A 1P. 1 dly 20A 1P.</i>			☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
<i>40</i>	<i>30 (D)</i>	<i>3 dly 16A 1P. + 2 dly 10A 1P.</i>			☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☐ ☒ contact direct : ☒ ☐Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen :
Raccordements :OK ☐NOK ☒Potentiaalvereffeningen :
Liaisons equipotentielles :OK ☐NOK ☒

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

*Manque liaisons equipotentielle
Schéma's : installation pas complet + manque
plan unifilaire*

VISUM :

Datum/date :

ELECTROTEST
Jan BUELENS
Inspecteur
jan.buelens@electro-test.be
Gsm 0475 807 320**Besluit / Conclusion**

De installatie is *conforme* met het AREI
en mag niet *in dienst* worden — in dienst blijven.
L'installation est *conforme* au RGIE
et peut *rester en service* — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénadradschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
☐	☐	☐	☐		
271 AK		271 HK			
☐		☐			
276 AK		276 HK			
☐		☐			

ELECTROTEST
Jan BUELENS
Inspecteur
jan.buelens@electro-test.be
Gsm 0475 807 320

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

ELECTRO-DOMESTIC
CH D'ALSEMBERG 166
1190 BXL ☎026576597
☎0475806965
TVA 0464310492

DEVIS
nr 00111135
Pai 1060
2 ékarnick

