



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELSBOEK**

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

*20004322***Verslag van onderzoek:****Rapport de contrôle:***NO8/2015.06.16(8)*EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Capouillet no 35, 1060 Bruxelles

Eigenaar

Propriétaire :

M. DE VAUX

Adres

Adresse :

idem

Installateur :

imv. exsante

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

16.06.2015

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*Buckens*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.*3^{em} etage*Spanning : *230V*

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

10mm²

Max. beveiliging :

Protection max. :

3x25A

Aardelectrode :

Electrode de terre :

Regnet

Isolatie :

Isolement :

200 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :			Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40</i>	<i>300 (A)</i>	<i>3 dij 15A 2P</i>				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		<i>1 dij 32A 1P</i>				☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
<i>40</i>	<i>30 (A)</i>	<i>3 dij 15A 2P</i>				☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☐NOK ☒

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Manque liaison entre les circuits
Schémas : en plantation pas complet + manque en filaire

**ELECTROTEST**

Jan BUELENS

Inspecteur

jan.buelens@electro-test.be

Gsm 0475 807 320

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ conform met het AREI
 en mag ☒ in dienst gesteld worden ☐ in dienst blijven.
 L'installation est ☒ conforme au RGIE
 et peut ☒ être mise au service ☐ rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het éénheidschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
 stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
 conforme avec l'installation.

Overschrijding artikel 271 van het AREI moeten onder verstraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

o Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het RGIE moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de Inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	276 HK	☐	 /

**ELECTROTEST**

Jan BUELENS

Inspecteur

jan.buelens@electro-test.be

Gsm 0475 807 320

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. (arrêté) l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

